

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001966-2210



CDA SANTAMARIA SAS  
NIT 901233830-5  
CLL 22 N° 1-97 PTE. DE  
VILLAMARIA LT 1 VILLAMARIA -  
CALDAS Tel 8774000

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2022-10-08	Nombre o razón social: VICTOR VASQUEZ	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 1053776148			
Dirección: CRA 16 NO 6A-58	Teléfono: 3207918398	Ciudad: VILLAMARIA		Departamento: CALDAS			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: STQ704	Marca: DFSK	Línea: EQ6390PF22Q 1.3	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2015	Cilindraje: 1310	Kilometraje: 194494	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10015184448	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor:		



Suspensión (SI aplica)											
Delantera Izquierda			Delantera Derecha			Trasera Izquierda			Trasera Derecha		
Valor	Unidad		Valor	Unidad		Valor	Unidad		Valor	Unidad	
77			75			71			71		
Frenos											
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
63,8	50	%	2356	3129	N	2284	2717	N	3,1	30	%
Eficacia Auxiliar											
Minimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo		Eje 2 Derecho		Eje 3 Izquierdo		Eje 4 Derecho		Eje 5 Izquierdo	
12*	18	%	1522	3345	N	1773	3227	N	14,2	30	%

Desviación Lateral											
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)				
-3,9	-1,1										

Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE						
G2 Pernos ..	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G2 Soportes	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE						
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G6 Linlerna	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE						
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Banderaola	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE						
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE						
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE						
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE						
G3 Pito	CUMPLE	G6 Extingtor	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE						
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE						
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE						
G4 Ventanillas	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE						
G4 Puertas	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE						
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE						
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G13 Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	CUMPLE						
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G13 Servofreno deteriorado o con fugas.	CUMPLE						
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G13 Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdidas o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE						
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G13 Pérdidas de líquido en los tubos, mangueras o en las conexiones.	CUMPLE						
G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G13 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE						
G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE								

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION	G13: FRENOS
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS	
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO	

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18. % ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
		4.10
		Izquierda Derecha
Eje 1	4,12	4,05
Eje 2	4,23	4,66

*[Firma manuscrita]*  
JAVIER ALFONSO DAVILA GALVEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.