


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002203-2210



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-10-21	Nombre o razón social: DIANA MILENA QUEMBA LARA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 1022997763	
Dirección: CL 111 12 29	Telefono: 3022809097	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WHP631	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2014	Cilindraje: 1206
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018692372	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO LUNA	Empresa:	Conductor: DIANA MILENA QUEMBA LARA



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad			
		49			45			51	42	40	%		
Suspensión (Si aplica)													
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
67,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	2288	3355	N	Eje 1 Derecho	2136	3090	N	6,6	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2493	3414	N	Eje 2 Derecho	1999	3345	N	19,8	30	%
34,4	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	1	Eje 2	-1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad		(mm/km)		
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE	G1 Luz de parqueo			CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE	G1 Luz Interna			CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho			CUMPLE		
G1 Anclaje sillas			CUMPLE	G1 Luz Placa			CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE		
G1 Estado tubos escape			CUMPLE	G1 Luces Altas			CUMPLE	G1 Latonería y Pintura			CUMPLE		
G1 Aseo General			CUMPLE	G1 Luces Bajas			CUMPLE	G1 Tapicería			CUMPLE		
G1 Espejos			CUMPLE	G1 Indicadores de tablero			CUMPLE	G1 Cojinería			CUMPLE		
G1 Pernos			CUMPLE	G1 Terminales Bateria			CUMPLE	G1 Caja de Dirección			CUMPLE		
G1 Soportes			CUMPLE	G1 Anclaje de batería			CUMPLE	G1 Terminales			CUMPLE		
G1 Rotulas Superiores			CUMPLE	G1 Desempeñador			CUMPLE	G1 Brazos Axiales			CUMPLE		
G1 Rotulas Inferiores			CUMPLE	G1 Cruceta			CUMPLE	G1 Bastidor			CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas			CUMPLE	G1 Linterna			CUMPLE	G1 Pisos			CUMPLE		
G1 Amortiguadores			CUMPLE	G1 Triangulos			CUMPLE	G1 Promedio de Distancia			CUMPLE		
G1 Tijeras			CUMPLE	G1 Banderola			CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo			CUMPLE		
G1 Limpiaparabrisas			CUMPLE	G1 Tacos			CUMPLE						
G1 Retrovisores			CUMPLE	G1 Llanta de respuesto			CUMPLE						
G1 Pito			CUMPLE	G1 Gato			CUMPLE						
G1 Dispositivo de velocidad			CUMPLE	G1 Herramienta			CUMPLE						
G1 Parabrisas			CUMPLE	G1 Extingtor			CUMPLE						
G1 Ventanillas			CUMPLE	G1 Botiquin			CUMPLE						
G1 Puertas			CUMPLE	G1 Señales de advertencia			CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE						
G1 Direccionales			CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE						
G1 Stop			CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE						
G1 Reversa			CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho			CUMPLE						

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	3,54
Izquierda Derecha	
Eje 1	2,65 2,54
Eje 2	3,32 3,65

CDA MOTOS & AUTOS
NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ

LUIS FERNANDO TRIANA VARGAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.