

FORMULARIO No: 65568	PLACA AUTO WLL629	F REVISION PREV: 21-oct-22	F. PROX REVISION: 20-dic-22	EMPRESA AFILIADA TRANSPORTE ESPECIAL TRAVEL	ORDEN MOVIL
MARCA DFSK	LINEA EQ6390PF220	MODELO 2015	CLASE CAMIONETA	COLOR (es) BLANCO	
TIPO SERVICIO PUBLICO URBANO	NIVEL DE SERVICIO ESPECIAL	TARJETA OPERACION 202959	LICENCIA TRANSITO 10019641259	TIPO MOTOR GAS-GASOLINA	Venci Rev. Tecm Oblig 21-jun-23

DATOS DEL PROPIETARIO			
NOMBRE PROPIETARIO TORRES GARCIA DIANA MARCELA	NIT/CC PROPIETARIO 1022340315	DIRECCION PROPIETARIO	TELEFONO PROPIETARIO

DATOS DEL CONDUCTOR		
NOMBRE CONDUCTOR FERNANDO TORRES MENESES	CEDULA CONDUCTOR 19406175	VENC. LICENCIA CONDUCCION 25-nov-22

DATOS DE LOS SEGUROS		
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA ESTADO	ASEGURADORA C. CONTRACTUAL MUNDIAL	ASEGURADORA C. EXTRACONTRA MUNDIAL
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO 17-abr-23	C. CONTRAC. VENCIMIENTO 10-nov-22	C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO 10-nov-22

RESULTADOS ANALISIS DE GASES		
Lim CO %	CO% y otros gase	PPM Resultados:
Lim PPM:		Aprobó CO%:
		Aprobó PPM:

OBSERVACIONES:

Formulario No: 65568	SISTEMA DE 1 EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD	1 Retrivisores Apto	2 Botiquin Apto	3 Espejos laterales Apto	4 Espacio puerta trasera Apto	5 Extintor Apto	6 Gato hidraulico Apto	7 Herramientas Apto	8 Linterna Apto	9 Manillo torque y dinos-balanza Apto	10 Soporte requesto Apto	11 Tacos Apto	12 Triangulos Apto	13 Dispositivo de velocidad Apto	14 Chaleco Apto
SISTEMA DE 2 AJUSTAMIENTO Y OTROS	15 Bumper trasero Apto	16 Numero de movil Apto	17 Caucho puertas Apto	18 Latorneria Apto	19 Pintura general Apto	20 Bumper delantero Apto	21 Logotipo de la empresa Apto	22 BBox Como conductor? Apto	23 Comanias Salida Emergencia Apto	24 Botones constantes Apto	25 Placas laterales y de tachó Apto	26 Tapa aceite y tapa combustible Apto	27 Chapas y manijas Apto		
SISTEMA DE 3 FREINOS	28 Líquido frenos Apto	29 Booster Apto	30 Tubos mangueras Apto	31 Guayas Furtas Vanilas Apto	32 Pedal Apto	33 Bomba principal Apto	34 Freno mano Apto								
SISTEMA DE 4 ELEMENTOS PARA PRODUCCION AUDIO	35 Pito Apto														
SISTEMA DE 5 VIDRIOS	36 Interruptores elevavidrios Apto	37 Vidrios que distorsionan campo Apto													

SISTEMA DE 6 DIRECCION	38 Parabrasis Del y Trasero Apto	39 Polarizados y entintados Apto	40 Falturas e impactos Apto	41 Ventanas laterales Apto	42 Salidas de Emergencia Apto	43 Alineación Apto	44 Anales Apto	45 Brazo corto Apto	46 Guardapolvos direccion Apto																		
SISTEMA DE 7 PRESENTACION INTERIOR	47 Asideros y portabebidas Apto	48 Cinturones de seguridad Apto	49 Silleria Apto	50 Sillas discapacitados Apto	51 Tapiceria Apto	52 forto Apto	53 Aseo Apto	54 Estribos Apto	55 Puertes Apto	56 Placa (liso o rotol) Apto	57 Tímbr Apto																
SISTEMA DE 8 AGUAS	58 Combustible Apto	59 Aire (mangueras y valvulas) Apto																									
SISTEMA DE 9 MOTOR	60 Fugas aceite motor Apto	61 Espina Apto	62 Cableado eléctrico en mal estado Apto	63 Radiador (fugas) Apto	64 Guaya capo Apto	65 Sopones Apto	66 Filtros de aire Apto																				
SISTEMA DE 10 SUSPENSIÓN	67 Guardapolvos rotulas Apto	68 Tramos o brazos Apto	69 Amortiguadores delanteros Apto	70 Amortiguadores traseros Apto	71 Soportes sapos Apto	72 Fugas amortiguadores Apto	73 Tijera inferior Apto	74 Tijera superior Apto	75 Terminales Apto	76 Splnderes Apto																	
SISTEMA DE 11 ALTERNADO Y BATERIA	77 Buzas muétes Apto	78 Buzas lateras Apto	79 Mosas muétes Apto	80 Esporas Apto	81 Rotulas Apto	82 Chasis Apto	83 Barra estabilizadora Apto	84 intensidad Lucas Apto	85 Pastas frenos Apto	86 Pastas estacionarias Apto	87 Espiradoras traseras Apto	88 Correas alternas Apto	89 Lucas reflectivos Apto	90 Pizzas reverse Apto	91 Comandos Lucas Apto	92 Lucas bajas Apto	93 Lucas Altas Apto	94 Lucas estrobos Apto	95 Direccionalas Apto	96 Estacionarias Apto	97 Espiradoras de alternas Apto	98 Reverse Apto	99 Frenos Apto	100 Inermas Apto	101 Cooyos delanteros Apto	102 Cooyos traseros Apto	103 Luz placa Apto
SISTEMA DE 12 ELEMENTOS CONSTANTES	104 Resonador Apto	105 Nivel de opacidad % Apto	106 CO % Apto	107 Fxisto Apto																							
SISTEMA DE 13 INSPECCION VISUAL/ATA	108 Bandas laterales Apto	109 Falturas Apto	110 Banda de rodamiento Apto	111 Regrivatas Apto	112 Desbreratas Apto	113 Tratoras Apto	114 Repuesto Apto	115 Rines Apto	116 Guardapolvos en Apto	117 Pernos y escarapas Apto																	
SISTEMA DE 14 INSPECCION EXTERIOR	116 Limpiebrisa Apto	119 Neuras chasis Apto	120 Pedalos Apto	121 Puantas Apto	122 Baul Apto	123 Comanias corrasion Apto	124 Compuentes de entrada de agua Apto	125 Particulas de entrada de agua Apto	126 Guardapolvos Apto																		
SISTEMA DE 15 CAMBIERO	127 Inexistencia bloqueo Apto	128 Tachometro no visible Apto																									
SISTEMA DE 16 TRANSMISION Y MOTOR	129 Horgulas elementos transmision Apto	130 Fuga de aceite tras Apto	131 Cadenas prevencion tambo Apto	132 Copulas Apto																							

Según usuario, los resultados de la revisión preventiva no tienen relación con la revisión Tecnomecánica (RTM y EC) y no obliga a GBA a la aprobación de lo mismo.

