

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002221-2211



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-11-02	Nombre o razón social: TORRES MENESES JAIRO ALBERTO	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 79712351	
Dirección: CARRERA80 B N 6 - 34	Telefono: 3213915908	Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa WLL630	Marca: DFSK	Línea: EQ6390PF22Q 1.3	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2015	Cilindraje: 1310
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10016394571	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: JAIRO ALBERTO TORRES MENESES



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad		
		67			61			54			53	40	%		
Suspensión (Si aplica)															
Frenos															
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo		Fuerza	Peso	Unidad	Eje 2 Derecho		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64,3	50	%			2005	2825	N			1990	2639	N	0,7	30	%
Desviación Lateral															
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		Fuerza	Peso	Unidad	Eje 4 Derecho		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
29	18	%			1877	3414	N			1775	3012	N	5,4	30	%

Eje 1	-9	Eje 2	3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE	G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE	G1 Luz Interna		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE
G1 Anclaje sillas			CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1 Estado tubos escape			CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Latonería y Pintura		CUMPLE
G1 Aseo General			CUMPLE	G1 Luces Bajas		CUMPLE	G1 Tapicería		CUMPLE
G1 Espejos			CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Cojinería		CUMPLE
G1 Pernos			CUMPLE	G1 Terminales Batería		CUMPLE	G1 Caja de Dirección		CUMPLE
G1 Soportes			CUMPLE	G1 Anclaje de batería		CUMPLE	G1 Terminales		CUMPLE
G1 Rolulas Superiores			CUMPLE	G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Brazos Axiales		CUMPLE
G1 Rolulas Inferiores			CUMPLE	G1 Cruceta		CUMPLE	G1 Bastidor		CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas			CUMPLE	G1 Linterna		CUMPLE	G1 Pisos		CUMPLE
G1 Amortiguadores			CUMPLE	G1 Triangulos		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia		CUMPLE
G1 Tijeras			CUMPLE	G1 Banderola		CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo		CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas			CUMPLE	G1 Tacos		CUMPLE			
G1 Retrovisores			CUMPLE	G1 Llantas de respuesto		CUMPLE			
G1 Pito			CUMPLE	G1 Gato		CUMPLE			
G1 Dispositivo de velocidad			CUMPLE	G1 Herramienta		CUMPLE			
G1 Parabrisas			CUMPLE	G1 Extintor		CUMPLE			
G1 Ventanillas			CUMPLE	G1 Botiquín		CUMPLE			
G1 Puertas			CUMPLE	G1 Señales de advertencia		CUMPLE			
G1 Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE			
G1 Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE			
G1 Direccionales			CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE			
G1 Stop			CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE			
G1 Reversa			CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE			

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3,27	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,21	3,24
Eje 2	2,28	2,31

SERGIO ANDRÉS MORENO SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.