

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002759-2210

CDA CONTROL CAR
 NIT 901396853-3
 CARRERA 27 # 26-63/61 SUR
 Tel 6292655
 BOGOTÁ



FECHA
 Fecha de prueba: 2022-10-27
 Nombre o razón social: para murillo NESTOR

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Dirección: CRA 87 IN 42 F 48 SUR

Telefono: 3156062354

Documento de identidad: C.C. (X) NIT. () CE. () No. 3109324
 Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

Placa: TTZ393 Marca: DFSK

DATOS DEL VEHICULO

Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10026794481

Combustible: GASOLINA - GAS Color: BLANCO

Linea: EQ6390PF22Q Clase: CAMIONETA Modelo: 2013 Cilindraje: 1310 Kilometraje: 133650
 Empresa: Conductor: para murillo NESTOR



Inspección Visual

- | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corridos o con riesgo de desprendimiento. | CUMPLE | G6 Reversa | CUMPLE | G8 Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico. | CUMPLE | G6 Luz de parqueo | CUMPLE | G8 Eje4 llanta Derecha | CUMPLE |
| G2 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G6 Luz Interna | CUMPLE | G8 Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G2 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G6 Luz Placa | CUMPLE | G8 Eje5 llanta Derecha | CUMPLE |
| G2 Anclaje sillas | CUMPLE | G6 Luces Altas | CUMPLE | G8 Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G2 Estado tubos escape | CUMPLE | G6 Luces Bajas | CUMPLE | G9 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| G2 Aseo General | CUMPLE | G6 Indicadores de tablero | CUMPLE | G9 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Espejos | CUMPLE | G6 Terminales Bateria | CUMPLE | G9 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G3 Pernos | CUMPLE | G6 Anclaje de bateria | CUMPLE | G9 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G3 Soportes | CUMPLE | G6 Desempeñador | CUMPLE | G9 Eje3 Rin Derecho | CUMPLE |
| G3 Rotulas Superiores | CUMPLE | G7 Cruceta | CUMPLE | G9 Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G3 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G7 Linterna | CUMPLE | G9 Eje4 Rin Derecho | CUMPLE |
| G3 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G7 Triangulos | CUMPLE | G9 Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G3 Amortiguadores | CUMPLE | G7 Banderola | CUMPLE | G9 Eje5 Rin Derecho | CUMPLE |
| G3 Tijeras | CUMPLE | G7 Tacos | CUMPLE | G9 Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G4 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G7 Llanta de repuesto | CUMPLE | G10 Latoneria y Pintura | CUMPLE |
| G4 Retrovisores | CUMPLE | G7 Gato | CUMPLE | G10 Tapicena | CUMPLE |
| G4 Pito | CUMPLE | G7 Herramienta | CUMPLE | G10 Cojineria | CUMPLE |
| G4 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G7 Extintor | CUMPLE | G11 Caja de Direccion | CUMPLE |
| G5 Parabrisas | CUMPLE | G7 Botiquin | CUMPLE | G11 Terminales | CUMPLE |
| G5 Ventanillas | CUMPLE | G7 Señales de advertencia | CUMPLE | G11 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G5 Puertas | CUMPLE | G8 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G12 Bastidor | CUMPLE |
| G5 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G8 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G12 Pisos | CUMPLE |
| G5 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G8 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G13 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G6 Direccionales | CUMPLE | G8 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G13 Promedio de Tiempo | CUMPLE |
| G6 Stop | CUMPLE | G8 Eje3 llanta Derecha | CUMPLE | | |

G1: EMISIONES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO
 G2: CARROCERIA
 G3: SISTEMA DE SUSPENSION

G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
 G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
 G6: SISTEMA ELECTRICO

G7: EQUIPO DE CARRETERA
 G8: LLANTAS
 G9: RINES

G10: ESTADO DE PRESENTACION
 G11: SISTEMA DE DIRECCION
 G12: CHASIS

G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.10	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,25	3,14
Eje 2	4,58	4,63



[Handwritten signature]