

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00001060-3211
 CDA REVITECH BOGOTÁ SAS
 NIT 901171173-1
 CARRERA 80 A # 17-21 Tel
 333387733
 BOGOTÁ

FECHA: 2023-11-07
 Nombre o razón social: RICARDO MONTER
 Dirección: CL 23A 90 D 48
 Datos del propietario o tenedor del vehículo: RICARDO MONTER, C.C. (X) N.T. () CR. () No. 1034510436, Bogotá, Distrito Capital
 Datos del vehículo: Marca: RENAULT, Modelo: MASTER DYNAMIQUE, Clase: CAMIONETA, Año: 2016, Cilindros: 1600, Motorización: 161012
 No. Licencia Tránsito: 10018573983, Combustible: GASOLINA, Color: BLANCO BLACIAL (V), Propósito: PASAJERO, Creador: RICARDO MONTER



Delantero Izquierda		Delantero Derecha		Trasero Izquierda		Trasero Derecha		Módulo 40		
Valor 00	Unidad	Valor 00	Unidad	Valor 01	Unidad	Valor 02	Unidad	Valor 40	Unidad	
Eficacia Total	Mínimo 80 %	Eje 1 Izquierda	Unidad	Fuerza 1079	Unidad 3777	Eje 1 Derecho	Fuerza 2040	Unidad 3030	Desbalance	Máximo 30 %
Eficacia Axiliar	Mínimo 75 %	Eje 2 Izquierda	Unidad	Fuerza 990	Unidad 3004	Eje 2 Derecho	Fuerza 885	Unidad 2010	Desbalance	Máximo 30 %
		Eje 3 Izquierda	Unidad			Eje 3 Derecho				
		Eje 4 Izquierda	Unidad			Eje 4 Derecho				
		Eje 5 Izquierda	Unidad			Eje 5 Derecho				

Eje 1	Valor	Eje 2	Valor	Eje 3	Valor	Eje 4	Valor	Eje 5	Valor	Unidad	(mm)
	-0,4		-10,1						Máximo 2 10		

Inspección Someroal			Inspección Someroal			Inspección Someroal			
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE
G1 Distributivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillón	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadoras de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Urtima	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llantas de repuesto	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Latoreria y Pintura	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Latoreria y Pintura	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Azules	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Marillo	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Brazos Azules	CUMPLE	G1 Basidor	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Basidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Reverse	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASSIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)
 Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 (mm).) TPO B

- 1. FUGAS DE ACEITE SIN GOTEO EN CAJA DE TRANSMISION.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2,56
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,12	4,1
Eje 2	3,39	3,64

CDA REVITECH
 ING/HECTOR FABIAN GUTIERREZ
 NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
 C.M. 80 A. II

