

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00017311-2211



CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA
Fecha de prueba: 2022-11-03

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: MERCADO JARAMILLO SERGIO
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 3884906
Teléfono: 3024414257
Ciudad: CARTAGENA Departamento: BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO
Placa: SLE945
Marca: SAIC WULING
Linea: BLANCO PERLADO
Clase: CAMIONETA Modelo: 2008 Cilindraje: 1051 Kilometraje: 216669
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10007862650
Combustible: GASOLINA
Color: LZW6376C
Empresa: NA Conductor: MERCADO JARAMILLO SERGIO



Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Suspensión (Si aplica)	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
Eficacia Total	51,4	78		Fuerza	1282	2747		Fuerza	1661	2551	
Eficacia Auxiliar	15,3*	18		Peso	1338	3237		Peso	1527	2747	
				Unidad				Unidad			
				Frenos				Desequilibrio		22,8*	
				Eje 1 Derecho				Máximo		30	%
				Eje 2 Derecho				Unidad		30	%
				Eje 3 Derecho							
				Eje 4 Derecho							
				Eje 5 Derecho							

Eje 1	-2,5	Eje 2	-1,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE			CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE			CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE			CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE			CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE			CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE			CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE			CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE			CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE			CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE			CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE			CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE			CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE			CUMPLE

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)
Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % .) TIPO B
Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % .) TIPO B

Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,39	5,21
Eje 2	2,23	3,47

Ralfis Gogollo Elguedo
RALFIS GOGOLLO ELGUEDO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes