

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA SUPERCAR S.A. CORDIALIDAD. NIT 900187542-5
CARRERA 8 N 94-77, BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL 3240728

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2022-11-15	ARMANDO GALVAN	CC (X) NT () CE () No. 91420668			
Dirección		Telefono	Ciudad	Departamento	
CALLE 84C # 13C -113		1090008	Barranquilla	Atlántico	

3. DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
JPP387	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2021	10021120371	2020-05-11	Blanco glacial (v)	Gasolina	9FBH5R595MM541325	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Numero de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
2842Q253728	OTTO	1599	95998	3	SI () NO (X)	SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NYC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles			5. Intensidad inclinación de las luces bajas						6. Suma de la intensidad de todas las luces		
Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Huella escape	-	dB(A)	Base Derecha	12.93	2.5 lux/m	0.81	0.5 - 3.5	%	125.00	225	lux/1m
			Base Izquierda	8.14	2.5 lux/m	0.89	0.5 - 3.5	%			

7. Suspensión (si aplica)						
Delantero Izquierda	Valor	Delantero Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha
	88.20		94.80		92.50	91.50
						Mínimo
						43
						Unidad
						%

8. Frenos													
Eje	Máximo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio				
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
14.80	50	%	Eje 1 Izquierdo	2554.00	3073.00	N	Eje 1 Derecha	2543.00	3511.00	N	0.43	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1356.00	2080.00	N	Eje 2 Derecha	1307.00	2580.00	N	3.81	30	%
27.30	15	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecha			N			%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecha			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecha			N		%	

9. Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad
0.29	0.78				mm		mm/m

10. Dispositivos de cobro (si aplica)			
Referencia comercial de la tarifa	Error en distancia	%	Error en tiempo
			%
			Máximo
			Unidad
			%

11. Emisiones de gases												
11.a Vehículos con ciclo OTTO												
Temperatura ambiente	Monóxido de carbono CO			Dióxido de carbono CO2			Oxígeno O2			Hidrocarburo (como Hexano) HC		
	Valor	Unidad	%	Valor	Unidad	%	Valor	Unidad	%	Valor	Unidad	%
	Vr Norma	g/kWh	%	Vr Norma	g/kWh	%	Vr Norma	g/kWh	%	Vr Norma	g/kWh	%

11.b. Vehículos a Diesel (opcional)										
Temperatura ambiente	Ciclo 1		Ciclo 2		Ciclo 3		Ciclo 4		Valor	Unidad
	Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%	Norma	%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto:	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto:	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto:	
			A	B
Total			0	0

Nota:
 Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro eminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o la de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

47974

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

[Handwritten Signature]
 GONZALO HUMADA GUARIN

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Omar David Reyes Arroyo [Inspección sensorial motor], Omar David Reyes Arroyo [Inspección sensorial interior], Omar David Reyes Arroyo [Inspección sensorial exterior], Harold Rafael Coronado Zambrano [Foto trasera], Omar David Reyes Arroyo [Letreros placas], Omar David Reyes Arroyo [Inspección sensorial exterior], Omar David Reyes Arroyo [Profundidad de frenado], Harold Rafael Coronado Zambrano [Alineación de luces], Omar David Reyes Arroyo [Falta delantera], Harold Rafael Coronado Zambrano [Alineación, peso, suspensión y frenos]

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES



CDA
SUPERCARS La Verdad
 NIT. 900.187.562-5