

**C.D.A**  
**LA ESTACION**  
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR LA ESTACION  
NIT: 9011159100  
CRA 14 # 33-70 BARRIO  
MIRAFLORES  
Tel: 3125848090  
GIRARDOT - Cundinamarca  
cdaestacion@gmail.com

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

**1. FECHA**

**2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Fecha de prueba 2022-11-18 17:08:12	Nombre o Razón social YULIANA BELEN GARCIA AGUILAR	Documento de Identidad CC(X) NIT( ) No. 53094157
Dirección VDA MANUEL SUR	Teléfono fijo o Número de Celular 3102936108	Ciudad RICAURTE
Departamento Cundinamarca		
Correo Electrónico cdaestacion@hotmail.com		

**3. DATOS DEL VEHÍCULO**

Placa GIL870	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase AUTOMOVIL	Marca RENAULT	Línea LOGAN
Modelo 2022	Número de licencia de tránsito 10024466290	Fecha de matrícula 2021-11-10	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FB4SR0E5NM063917
No de motor JTS9Q079076	Tipo motor OTTO	Cilindraje (cm³) (si aplica) 1598	Kilometraje 83079	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Bíndaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 0	Tipo de Carrocería SEDAN	Fecha vencimiento SOAT 2022-10-28	Conversión GNV SI( ) NO( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
<b>TOTAL</b>				

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.A.13.12	Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indican falla.	LUCES		X
<b>TOTAL</b>				1

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
<b>TOTAL</b>				

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	2.53	3.01				4.23
DERECHA	2.67	3.15				

1.1.4.13.12: Check engine

**PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	31.0	31.6				32.3
DERECHA	32.0	31.9				

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**



**H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2203A0123	NO DISPONIBLE			
DETECTOR HOLSURAS	TECMMAS	DH2112	AGTMIXTECMMAS			

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	NESTOR JAVIER DELGADO OSORIO
VISUAL	NESTOR JAVIER DELGADO OSORIO

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

**JUAN MANUEL MOLINA ROA**  
Director técnico

Fin del informe