



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR LA ESTACIÓN
 NIT: 9011169100
 CRA 14 # 33-70 BARRIO MIRAFLORES
 Tel - 3125849080
 GIRARDOT - Cundinamarca
 cdsestacion@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2022-11-28 15:37:33	Nombre o Razón social CLAUDIA MONTOYA GUTIERREZ	Documento de identidad CC(X) NIT () No. 35417629
Dirección ALTAGRACIA ET 1 CS BBB	Teléfono fijo o Número de Celular 3229567223	Ciudad GIRARDOT
Correo Electrónico faleon80@hotmail.com		Departamento Cundinamarca

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa LJT653	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca CHEVROLET	Línea TRACKER
Modelo 2022	Número de licencia de tránsito 10026532643	Fecha de matrícula 2022-07-05	Color BLANCO NIEBLA	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9BGEA76C0NB189728
No de motor L4H*220544873*	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm ³)(si aplica) 1198	Kilometraje 35701	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Bánidaje SI () NO(X)
Potencia (si aplica) 130	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2023-07-02	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Reguesto (mm)
IZQUIERDA	3,50	2,80				3,50
DERECHA	3,30	2,90				

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	31.2	30.5				
DERECHA	31.0	30.2				
						31.0

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2203A0123	NO DISPONIBLE			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH2112	AGTMIXTECMAS			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	LUIS ANTONIO REYES MEJIA
VISUAL	LUIS ANTONIO REYES MEJIA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JUAN MANUEL MOLINA ROA
Director técnico

Fin del informe