

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			0	0
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			0	0
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			0	0
Total			0	0


Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro eminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN:

APROBADO: SI X NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION
 71612

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2020-10-30 GUV202 13:16

2020-10-30 GUV202 13:16

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nicolas

NICOLAS FERNEY LOPEZ SUAREZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Maestro Fabian Céspedes (Foto delantera), Manuel Ricardo Arévalo (Inspección sensorial exterior), Nestor Fabian Céspedes (Profundidad de laboraria), Manuel Ricardo Arévalo (Inspección sensorial interna), Manuel Ricardo Arévalo (Foto trasera), Nestor Fabian Céspedes (Alineación, peso, suspensión y frenos), Manuel Ricardo Arévalo (Inspección sensorial motor), Nestor Fabian Céspedes (Inspección sensorial interior), Nestor Fabian Céspedes (Tercera placa), Nestor Fabian Céspedes (Alineación de ejes).

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES