

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001651-2101

Control Autos
Centro de Diagnóstico Automotor

CONTROLAUTOS LAS ACACIAS
NIT 900554151-6
CRA 10 # 38-05 GIRARDOT Tel
8355185

FECHA
Fecha de prueba: 2021-01-07

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: ALEXIS SANCHEZ
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()
Dirección: CALLE 187 A N 8 -37
Telefono: 0000000 Cel 3204439259
Ciudad: BOGOTA
Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: WGK427
Marca: RENAULT
Linea: DUSTER DYNAMIQUE 4X4
Clase: CAMPERO
Modelo: 2015
Cilindraje: 1998
Kilometraje: 157223
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10019514838
Combustible: GASOLINA - GAS
Color: BLANCO ARTICA
Empresa: TRANSPORTE SEGURO ESPECIALIZADO
Conductor: ALEXIS SANCHEZ



Suspensión (Si aplica)											
Delantero Izquierda	Valor	Delantero Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad		
	71		42		43		56	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71,8	50	%	Eje 1 Izquierdo 3140	3532	N	Eje 1 Derecho 2880	4316	N	8,3	30	%
			Eje 2 Izquierdo 2450	3139	N	Eje 2 Derecho 2240	3924	N	8,6	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad									
10,3*	18	%	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					
Desviación Lateral											
Eje 1	-1,5	Eje 2	-1,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	
Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5 Luz de parqueo	CUMPLE		G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE		G5 Luz Interna	CUMPLE		G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA				
G1 Anclaje sillas	CUMPLE		G5 Luz Placa	CUMPLE		G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE		G5 Luces Altas	CUMPLE		G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA				
G1 Aseo General	CUMPLE		G5 Luces Bajas	CUMPLE		G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA				
G1 Espejos	CUMPLE		G5 Indicadores de tablero	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Pernos	CUMPLE		G5 Terminales Bateria	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Soportes	CUMPLE		G5 Anclaje de batena	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE		G5 Desempeñador	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE		G6 Cruceta	CUMPLE		G8 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA				
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6 Linterna	CUMPLE		G8 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA				
G2 Amortiguadores	CUMPLE		G6 Triangulos	CUMPLE		G8 Eje4 Rin Derecha	NO APLICA				
G2 Lluvia	CUMPLE		G6 Banderola	CUMPLE		G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA				
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE		G6 Tacos	CUMPLE		G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA				
G3 Retrovisores	CUMPLE		G6 Llanta de respuesto	CUMPLE		G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA				
G3 Pito	CUMPLE		G6 Gato	CUMPLE		G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE				
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G6 Herramienta	CUMPLE		G9 Tapiceria	CUMPLE				
G4 Parabrisas	CUMPLE		G6 Botiquin	CUMPLE		G9 Cojineria	CUMPLE				
G4 Ventanillas	CUMPLE		G6 Extintor	CUMPLE		G10 Caja de Direccion	CUMPLE				
G4 Puertas	CUMPLE		G6 Señales de advertencia	CUMPLE		G10 Terminales	CUMPLE				
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		G10 Brazos Axiales	CUMPLE				
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		G11 Bastidor	CUMPLE				
G5 Direccionales	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		G11 Pisos	CUMPLE				
G5 Stop	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		G12 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G5 Reversa	CUMPLE		G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA		G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE				

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,87	5,91
Eje 2	5,85	5,89

ING. EDWIN RAMIREZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.