

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00015487-2012



INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S.
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2020-12-23	Nombre o razón social: TRANSPORTE SEGURO Y ESPECIALIZADO	Documento de identidad: CC. () NIT. (X) CE. ()		No. 901131638			
Dirección: REPUBLICA DE CHILE M 53 L 27	Teléfono: 3166551066	Ciudad: CARTAGENA		Departamento: BOLIVAR			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: FSU311	Marca: KIA	Linea: NEW SOUL LX		Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindraje: 1591	Kilometraje: 44078
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018032030	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: FERNAN CABALLERO MARTINEZ		



Suspensión (Si aplica)																	
Delantera Izquierda			Delantera Derecha			Trasera Izquierda			Trasera Derecha			Mínimo					
Valor 65			Valor 66			Valor 55			Valor 54			40					
Unidad			Unidad			Unidad			Unidad			Unidad					
Frenos																	
Eficacia Total			Fuerza			Peso			Fuerza			Desequilibrio					
52,3			2655			4022			1966			26°					
Eficacia Auxiliar			Unidad			Unidad			Unidad			Unidad					
18			%			%			%			%					
Desviación Lateral																	
Eje 1			Eje 2			Eje 3			Eje 4			Eje 5					
2,5			-2,5									Máximo ± 10					
Inspección Visual																	
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE			G5 Luz de parqueo			CUMPLE			G7 Eje3 llanta Izquierda			CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE			G5 Luz Intema			CUMPLE			G7 Eje4 llanta Derecha			CUMPLE		
G1 Anclaje sillas			CUMPLE			G5 Luz Placa			CUMPLE			G7 Eje4 llanta Izquierda			CUMPLE		
G1 Estado tubos escape			CUMPLE			G5 Luces Altas			CUMPLE			G7 Eje5 llanta Derecha			CUMPLE		
G1 Aseo General			CUMPLE			G5 Luces Bajas			CUMPLE			G7 Eje5 llanta Izquierda			CUMPLE		
G1 Espejos			CUMPLE			G5 Indicadores de tablero			CUMPLE			G8 Eje1 Rin Derecho			CUMPLE		
G2 Pemos			CUMPLE			G5 Terminales Batería			CUMPLE			G8 Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE		
G2 Soportes			CUMPLE			G5 Anclaje de batería			CUMPLE			G8 Eje2 Rin Derecho			CUMPLE		
G2 Rotulas Superiores			CUMPLE			G5 Desempeñador			CUMPLE			G8 Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE		
G2 Rotulas Inferiores			CUMPLE			G6 Cruceta			CUMPLE			G8 Eje3 Rin Derecho			CUMPLE		
G2 Resortes o Ballestas			CUMPLE			G6 Linterna			CUMPLE			G8 Eje3 Rin Izquierdo			CUMPLE		
G2 Amortiguadores			CUMPLE			G6 Triangulos			CUMPLE			G8 Eje4 Rin Derecho			CUMPLE		
G2 Tijeras			CUMPLE			G6 Banderola			CUMPLE			G8 Eje4 Rin Izquierdo			CUMPLE		
G2 Limpiaparabrisas			CUMPLE			G6 Tacos			CUMPLE			G8 Eje5 Rin Derecho			CUMPLE		
G3 Retrovisores			CUMPLE			G6 Llantia de respuesto			CUMPLE			G8 Eje5 Rin Izquierdo			CUMPLE		
G3 Pito			CUMPLE			G6 Gato			CUMPLE			G9 Latorneria y Pintura			CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad			CUMPLE			G6 Herramienta			CUMPLE			G9 Tapiceria			CUMPLE		
G4 Parabrisas			CUMPLE			G6 Extingtor			CUMPLE			G9 Cojneria			CUMPLE		
G4 Ventanillas			CUMPLE			G6 Botiquin			CUMPLE			G10 Caja de Direccion			CUMPLE		
G4 Puertas			CUMPLE			G6 Señales de advertancia			CUMPLE			G10 Terminales			CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad			CUMPLE			G7 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE			G10 Brazos Axiales			CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Merillo			CUMPLE			G7 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE			G11 Bastidor			CUMPLE		
G5 Direccionales			CUMPLE			G7 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE			G11 Pisos			CUMPLE		
G5 Stop			CUMPLE			G7 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE			G12 Promedio de Distancia			CUMPLE		
G5 Reversa			CUMPLE			G7 Eje3 llanta Derecha			CUMPLE			G12 Promedio de Tiempo			CUMPLE		

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
3,28		
Izquierda Derecha		
Eje 1	4,23	4,87
Eje 2	5,23	5,21

JOSE MARTINEZ DE LAS AGUAS
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.