


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2021-02-24	TRANSPORTE SEGURO Y ESPECIALIZADO	CC (X) NIT () CE () No. 901131630			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
TRANSVERSAL 60 124 20		1000000	Cali	Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
FSU310	Colombia	Público	Camioneta	Kia	New soul lx	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2019	10018031687	2019-03-20	Blanco	Gasolina	KNAJN811AK7019260	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
G4FGGH834492	4T	1591	58602	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)



2021-02-24 FSU310 07:40



2021-02-24 FSU310 07:48

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	75.90		51.90		78.10		84.10	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
79.20	50	%	2792.00	4008.00	N	2896.00	3483.00	N	3.59	30	%
			2043.00	2620.00	N	2483.00	2779.00	N	17.70	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad			N			N			%
26.70	18	%			N			N			%
					N			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
6.07	9.14				10	m/km

Inspección Visual

G5	Desempañador	CUMPLE	G5	Luz placa	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G1	Asso General	CUMPLE
G5	Luces bajas	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE
G6	Banderola	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE
G7	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE
G6	Gato	CUMPLE	G8	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G9	Cojinería	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE
G6	Extintor	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G1	Especjos	CUMPLE
G6	Tacos	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G6	Crucea	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE
G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G7	Eje2 Rin derecha	CUMPLE
G5	Terminales Batería	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE
G5	Reversa	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE
G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.90
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.90	3.10
Eje2	3.60	5.80

Anderson Ruiz Delgado

ANDERSON ANDRES RUIZ DELGADO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)