

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

CDA OCCIDENTE
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMÓVIL

NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16
Cd. BOGOTÁ
Tel. 2235665 -

Fecha	2022/10/15 13:18:21	Propietario	TRANSPORTES S.A.S	EBEN - EZER	CC.() NIT.(X)	No.900519371					
Dirección	CLL 24E 80C 31	Teléfono	3105580891	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.						
Placa	WNR989	Modelo	2016	Servicio	Publico	Clase	CAMIONETA	Marca	RENAULT	Línea	DUSTER EXPRESSION 2,0
No. de licencia de tránsito	10024503692	Fecha Matrícula	2015-11-17	Kilometraje	0	Número de sillas	5				
No. Motor	A690Q273590	VIN	9FBHSRAA5GM109478	Color	BLANCO	Combustible	GASOLINA	Cilindr	1598		



Suspensión

Delantera Izquierda	49.0	Delantera Derecha	50.0	Trasera Izquierdas	65.0	Trasera Derecha	52.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	--------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
66.2	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2179	3969	N	Eje 1 Derecho	2147	3685	N	1.46	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2563	3058	N	Eje 2 Derecho	2366	3254	N	7.68	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%	
35.7	18.0	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%	

Desviación Lateral

Eje 1	4.00	Eje 2	-15.0°	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10.0	Unidad	m/km
-------	------	-------	--------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------------	--------	------

G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantá Derecha	CUMPLE
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantá Derecha	CUMPLE
G1	Andaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llantá Derecha	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1	Espojos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llantá de repuesto	CUMPLE	G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantá Derecha	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantá Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantá Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantá Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERÍA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

¡In! Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

Desviación lateral para los demás ejes superior a +/-10 m/km

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

LUIS JARO CORTES LOZANO