

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003219-2212



CDA CONTROL CAR
NIT 901396853-3
CARRERA 27 # 26-63/61
SUR Tel 6292655
BOGOTA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-12-13	Nombre o razón social figueroa bonilla martha cecilia y otros	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 52296020		
Dirección: crr 1 este # 32b 32	Telefono: 3138953225	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WNU986	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2016	Cilindrada: 1206
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10012047926	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO LUNA	Empresa:	Kilometraje: 15265
				Conductor: figueroa bonilla martha cecilia y otros	



Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Batena	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Bandarola	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cojinena	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroidos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		

G1: EMISIONES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO
G2: CARROCERIA
G3: SISTEMA DE SUSPENSION

G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G6: SISTEMA ELECTRICO

G7: EQUIPO DE CARRETERA
G8: LLANTAS
G9: RINES

G10: ESTADO DE PRESENTACION
G11: SISTEMA DE DIRECCION
G12: CHASIS

G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.20	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.21	3.16
Eje 2	3.24	3.56

DUVAN CAMILO SOTO UMAÑA
PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
Inspección técnica mecánica y emisiones contaminantes.