

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA LAS VEGAS Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 # 7 - 161 y Cra 48 # 7 -162 LOTE, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 4370504 - 4370884

| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| Fecha de prueba 2022-12-26 | Nombre o razón social GLORIA EMERIDA ZAPATA TAMAYO | Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 39412616 | | | |
| Dirección CL 76 C 83 A 24 | | Teléfono 9999999 | Ciudad Medellin | Departamento Antioquia | |

| DATOS DEL VEHICULO | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Placa TZR062 | Pais Colombia | Servicio Público | | Clase Camioneta | Marca Chevrolet | Línea N300 | |
| Modelo 2013 | No. de licencia de transito 10014815369 | Fecha Matrícula 2013-01-25 | | Color Blanco luna | Combustible Gasolina | VIN o Chasis LZWACAGA8D7000029 | |
| No. Motor LAQ8B92010160 | Tipo Motor OTTO | Cilindraje 1206 | Kilometraje 334119 | Número de Sillas 6 | Vidrios Polarizados SI () NO () | Blindaje SI () NO (X) | |



2022-12-26 TZR062 11:27



2022-12-26 TZR062 11:29

| Suspensión (si aplica) | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|--------|
| Delantera Izquierda | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor |
| | 81.50 | | 69.70 | | 66.30 | | 56.90 |
| | | | | | | Mínimo | Unidad |
| | | | | | | 40 | % |

| Frenos | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|---|-------|---------------|---|--------|--------|
| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza | | | Peso | | | Fuerza | | | Desequilibrio | | Máximo | Unidad |
| | | | Eje 1 izquierdo | 2024.00 | 2459.00 | N | Eje 1 Derecho | 2009.00 | 2752.00 | N | 0.74 | 30 | % | | |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 2 izquierdo | 1766.00 | 3363.00 | N | Eje 2 Derecho | 2182.00 | 3313.00 | N | 19.10 | 30 | % | | |
| | | | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | | | | | |
| | | | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | | | | |
| | | | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Desviación lateral | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|--|
| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | Unidad | |
| 0.02 | 0.02 | | | | 10 | m/km | |

| Inspección Visual | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------------------------------|--------|------------------------------|--------|--|--|
| Latonería y Pintura | CUMPLE | Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE | Espejos | CUMPLE | | |
| Gato | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | Tijeras | CUMPLE | | |
| Luces altas | CUMPLE | Aseo General | CUMPLE | Estado Tubos Escape | CUMPLE | | |
| Eje3 llanta derecha | CUMPLE | Botiquín | CUMPLE | Anclaje Sillas | CUMPLE | | |
| Anclaje de Batería | CUMPLE | Eje4 Rin Derecho | CUMPLE | Cojinería | CUMPLE | | |
| Eje1 llanta izquierda | CUMPLE | Amortiguadores | CUMPLE | Indicadores de tablero | CUMPLE | | |
| Tacos | CUMPLE | Luz interna | CUMPLE | Eje5 llanta izquierda | CUMPLE | | |
| Parabrisas | CUMPLE | Llanta de repuesto | CUMPLE | Terminales | CUMPLE | | |
| Eje4 llanta izquierda | CUMPLE | Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE | Rotulas superiores | CUMPLE | | |
| Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE | Eje3 llanta izquierda | CUMPLE | Cruceta | CUMPLE | | |
| Direccionales | CUMPLE | Luz placa | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE | | |
| Desempañador | CUMPLE | Dispositivo de velocidad | CUMPLE | Eje3 Rin Derecho | CUMPLE | | |
| Luz de parqueo | CUMPLE | Reversa | CUMPLE | Triangulos | CUMPLE | | |
| Pernos | CUMPLE | Linterna | CUMPLE | Identificación Reglamentaria | CUMPLE | | |
| Terminales Batería | CUMPLE | Tapicería | CUMPLE | Soportes | CUMPLE | | |
| Extintor | CUMPLE | Caja de dirección | CUMPLE | Eje4 llanta derecha | CUMPLE | | |
| Bastidor | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | Eje2 llanta derecha | CUMPLE | | |
| Puertas | CUMPLE | Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | Banderola | CUMPLE | | |
| Retrovisores | CUMPLE | Ventanillas | CUMPLE | Pisos | CUMPLE | | |
| Señales de advertencia | CUMPLE | Cinturones de Seguridad | CUMPLE | Luces bajas | CUMPLE | | |
| Eje2 llanta izquierda | CUMPLE | Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | Rotulas inferiores | CUMPLE | | |
| Eje5 llanta derecha | CUMPLE | Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | Promedio de Distancia | CUMPLE | | |
| Eje5 Rin Derecho | CUMPLE | Resortes o Ballestas | CUMPLE | Eje1 llanta derecha | CUMPLE | | |
| Distintivo de la empresa | CUMPLE | Pito | CUMPLE | Limpiaaparabrisas | CUMPLE | | |
| Stop | CUMPLE | Promedio de Tiempo | CUMPLE | | | | |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|
| G1 CARROCERIA | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS | G10 SISTEMA DE DIRECCION |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO | G8 RINES | G11 CHASIS |

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

| LABRADO DE RUEDAS (mm) | | |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto | | 4.20 |
| Eje | Izquierda | derecha |
| Eje1 | 2.20 | 2.30 |
| Eje2 | 2.40 | 2.40 |



YAIR RENDÓN AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)