

**FECHA**

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEODR DEL VEHICULO**

Fecha de prueba 2022-12-12	Nombre o razón social GIROS Y FINANZAS	Documento de identidad CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 860006797
Dirección CRA 32 33 A 25	Teléfono 1000000	Ciudad Cali
		Departamento Valle del cauca

**DATOS DEL VEHICULO**

Placa WMW290	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Kia	Línea New sportage ix
Modelo 2016	No. de licencia de tránsito 10011214737	Fecha Matrícula 2016-01-28	Color Blanco	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 8LGJE5528GE022333
No. Motor G4GCEW001916	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1975	Kilometraje 35600	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )
					Blindaje SI ( ) NO (X)



2022-12-12 WMW290 09:50



2022-12-12 WMW290 09:55

**Suspensión (si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor 80.40	Delantera Derecha	Valor 78.90	Trasera Izquierda	Valor 79.40	Trasera Derecha	Valor 85.70	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-------------

**Frenos**

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
69.60	50	%	Eje 1 izquierdo	2689.00	4525.00	N	Eje 1 Derecho	2909.00	4020.00	N	7.56	30	%
			Eje 2 izquierdo	2641.00	3499.00	N	Eje 2 Derecho	2219.00	2986.00	N	16.00	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

**Desviación lateral**

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
1.83	-1.10						

**Inspección Visual**

Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Bolquín	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Lalonería y Pintura	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Especjos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Pilo	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Señales de advertancia	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO