

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA Vasquez Cobo
 CDA VASQUEZ COBO, NIT: 900576533-0 Av 2B # 28Norte-37, CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799616

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2023-01-03	Nombre o razón social HILDA ESMIRNA RAMIREZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 26259146		
Dirección CALLE 34 68B 81		Teléfono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca

DATOS DEL VEHICULO						
Placa ESZ707	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2022	No. de licencia de tránsito 10024896526	Fecha Matrícula 2021-12-24	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD206NM170208	
No. Motor J759Q094888	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 14206	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2023-01-03 ESZ707 10:44



2023-01-03 ESZ707 10:52

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	78.10		74.50		70.00		62.50	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
55.40	50	%	1427.00	3926.00	N	1576.00	2988.00	N	9.45	30	%
			1662.00	2594.00	N	1931.00	2397.00	N	13.90	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad			N			N			%
31.20	18	%			N			N			%
					N			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.03	0.24				10	m/km

Inspección Visual

Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Banderaola	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO