

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002356-2301



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2023-01-06	Nombre o razón social: DIANA MILENA QUEMBA LARA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 1022997763	
Dirección: CL 111 12 29	Telefono: 3022809097	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WHP631	Marca: CHEVROLET	Linea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2014	Cilindraje: 1206
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018692372	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO LUNA	Empresa:	Kilometraje: 195100
				Conductor: DIANA MILENA QUEMBA LARA	



Suspensión (Si aplica)		Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Mínimo		Unidad	
Valor	60	Valor	54	Valor	47	Valor	40	Valor	40				

Eficacia Total		Mínimo		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Desequilibrio		Máximo		Unidad		
69,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	2320	3188	N	Eje 1 Derecho	2165	3061	N	6,7	30	%	Eje 2 Izquierdo	2536	3541	N	Eje 2 Derecho	2087	3296	N	17,7	30	%
Eficacia Auxiliar		Mínimo		Unidad		Eje 3 Izquierdo		Eje 3 Derecho		Eje 4 Izquierdo		Eje 4 Derecho		Eje 5 Izquierdo		Eje 5 Derecho								
34,2	18	%																						

Desviación Lateral		Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo		± 10		Unidad		(m/km)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inspección Sensorial																																																																																																																																	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Estado lubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de gato	CUMPLE	G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Parabrasis	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE

G1: CARROCERÍA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)			
Rueda De Repuesto		1,99	
Izquierda		Derecha	
Eje 1	1,94	Eje 1	1,79
Eje 2	3,78	Eje 2	3,95

CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
 NIT: 900634983-0

(Firma)
Camilo Cardenas

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.