

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00015725-2105



CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2021-05-19	Nombre o razón social TRANSPORTE SEGURO Y ESPECIALIZADO	Documento de identidad CC. () NIT. (X) CE. ()	No.	901131630	
Dirección REPUBLICA DE CHILE M 53 L 27	Telefono. 3166551066	Ciudad CARTAGENA	Departamento	BOLIVAR	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa FSU311	Marca KIA	Línea NEW SOUL LX	Clase CAMIONETA	Modelo 2019	Cilindraje 1591
Servicio PUBLICO	No Licencia Tránsito 10018032030	Combustible GASOLINA - GAS	Color BLANCO	Empresa	Conductor TRANSPORTES SEGUROS Y ESPECIALES



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad		
	65		63		66		69	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
55,9	50	%	2380	3924	N	1790	3630	N	24,8*	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	1590	2649	N	1480	2747	N	6,9	30	%
14,2*	18	%									
Desviación Lateral											
Eje 1	-1,5	Eje 2	5,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad	(m/km)	
Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5 Luz de parqueo	CUMPLE		G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE		G5 Luz Interna	CUMPLE		G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE		G5 Luz Placa	CUMPLE		G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE		G5 Luces Altas	CUMPLE		G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE		G5 Luces Bajas	CUMPLE		G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE		G5 Indicadores de tablero	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecha	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Pernos	CUMPLE		G5 Terminales Batena	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Soportes	CUMPLE		G5 Anclaje de batería	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecha	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE		G5 Desempeñador	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE		G6 Cruceta	CUMPLE		G8 Eje3 Rin Derecha	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6 Linterna	CUMPLE		G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Amortiguadores	CUMPLE		G6 Triangulos	CUMPLE		G8 Eje4 Rin Derecha	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Tijeras	CUMPLE		G6 Banderola	CUMPLE		G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE		G6 Tacos	CUMPLE		G8 Eje5 Rin Derecha	CUMPLE		CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE		G6 Llantia de respuesto	CUMPLE		G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		
G3 Pito	CUMPLE		G6 Gato	CUMPLE		G9 Latorna y Pintura	CUMPLE		CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G6 Herramienta	CUMPLE		G9 Tapicena	CUMPLE		CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE		G6 Extingtor	CUMPLE		G9 Cojina	CUMPLE		CUMPLE		
G4 Ventanillas	CUMPLE		G6 Botiquin	CUMPLE		G10 Caja de Direccion	CUMPLE		CUMPLE		
G4 Puertas	CUMPLE		G6 Señales de advertencia	CUMPLE		G10 Terminales	CUMPLE		CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		G10 Brazos Axiales	CUMPLE		CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		G11 Bastidor	CUMPLE		CUMPLE		
G5 Direccionales	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		G11 Pisos	CUMPLE		CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		G12 Promedio de Distancia	CUMPLE		CUMPLE		
G5 Reversa	CUMPLE		G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE		CUMPLE		

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % .) TIPO B
Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % .) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	7,16	7,03
Eje 2	7,48	8,21

LEONARDO LUGO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.