

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002382-2301



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2023-01-16	Nombre o razón social: ROMERO ROMERO DIANA PTRICIA	Documento de Identidad CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 62755022		
Dirección: CALLE 13 N 3 - 36	Teléfono: 3205761951	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WDK954	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2017	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10024230932	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO LUNA	Cilindraje: 1206	
			Empresa:	Kilometraje: 194276	
Conductor: ROMERO ROMERO DIANA PATRICIA					



Suspensión (Si aplica)										
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad	
	40		51		42		51	40	%	
Frenos										
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	
66,2	50	%	2164	3061	N	2165	2345	N	0	
			1723	3208	N	1765	3188	N	2,4	
Eficacia Auxillar	Minimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo		Eje 2 Derecho		Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho	
24	18	%	Eje 3 Izquierdo		Eje 4 Derecho		Eje 5 Derecho			
			Eje 4 Izquierdo		Eje 5 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo							
Desviación Lateral										
Eje 1	2,9	Eje 2	2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	
									(m/km)	
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luces Alias	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	
G1 Estado lubos escape	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Linlerna	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Llantia de respuesto	CUMPLE					
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Llantia de respuesto	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE					
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Exlinter	CUMPLE					
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE					
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE					
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE					
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE					
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE					
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE					
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE							
G1 Parabrisas	CUMPLE									
G1 Ventanillas	CUMPLE									
G1 Puertas	CUMPLE									
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE									
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE									
G1 Direccionales	CUMPLE									
G1 Stop	CUMPLE									
G1 Reversa	CUMPLE									

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.32	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4.36	4.31
Eje 2	4.28	4.25

camilo cardenas
CDA MOTOS & AUTOS
NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.