

FORMATO REVISIÓN SENSORIAL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

No: 00005600-2301



CDA TUTECHNO S.A.S
NIT 901191265-1
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tel
7984538
BOGOTÁ

FECHA
Fecha de prueba: 2023-01-12
Nombre o razón social: CANTOR OSCAR
Dirección: CARRERA 10 N 60 D 12 SUR

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Documento de Identidad: CC. (X) NT. () CE. () No. 80383332
Teléfono: 3112300280 Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: WQZ331 Marca: RENAULT Línea: CUSTER DYNAMIQUE 434 Clase: CAMPERO Modelo: 2016 Cilindrada: 1898 Kilometraje: 225816
Servicio: PUNLICO No Licencia Tránsito: 1802000555 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO ARTICA Empresa: Conductor: CANTOR OSCAR



Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Izquierda	NO APLICA
G1 Distributo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje cables	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Añlas	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Derecha	NO APLICA
G1 Asen General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Parnos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Ahójea de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rótulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linkama	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Tnangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpieabrickas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Pto	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latornera y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria y Pintura	CUMPLE
G1 Pararillas	CUMPLE	G1 Extingor	CUMPLE	G1 Cojineia	CUMPLE
G1 Ventanillas	NO APLICA	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Rodamientos de la Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	NO APLICA	G1 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccional	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Picos	CUMPLE
G1 Sllap	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.50	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4.65	4.55
Eje 2	4.33	4.33

C.D.A TUTECHNO S.A.S
901191265-1
Calle 27 Sur 29C - 54

CRISTIAN EDUARDO MALAGON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Este documento es parte integrante de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.