

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00002403-2301

CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2023-01-18	Nombre o razón social: ALEJANDRO ARDILA GONZALEZ	Documento de Identidad CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 79812091		
Dirección: CRA 10B ESTE 19-12 SUR	Teléfono: 3168563296	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: TSV639	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2013	Cilindraje: 1206
Servicio: PUBLICO		No Licencia Tránsito: 10025623939	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO LUNA	Kilometraje: 312761
				Empresa:	Conductor: ALEJANDRO ARDILA GONZALEZ



Suspensión (Si aplica)															
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad						
	62		40		67		66	40	%						
Frenos															
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Unidad			Desequilibrio	Máximo	Unidad	
74,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	2565	2855	N	Eje 1 Derecho	2185	3012	N	14,8	30	%		
			Eje 2 Izquierdo	3251	4179	N	Eje 2 Derecho	2321	3836	N	28,8*	30	%		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad													
36,5	18	%	Eje 3 Izquierdo												
			Eje 4 Izquierdo												
			Eje 5 Izquierdo												
			Eje 4 Derecho												
			Eje 5 Derecho												

Desviación Lateral													
Eje 1	3,4	Eje 2	-9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)			
Inspección Sensorial													
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE					CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE					CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE					CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Laloneria y Pintura	CUMPLE					CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Tapicería	CUMPLE					CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Cojinería	CUMPLE					CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Bateria	CUMPLE	G1	Oreja de Direccion	CUMPLE					CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de bateria	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE					CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE					CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE					CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE					CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE					CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE					CUMPLE
G1	Limpaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE								
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE								
G1	Pilo	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE								
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE								
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE								
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Bolquín	CUMPLE								
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE								
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE								

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRIO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B



LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,29	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,51	4,16
Eje 2	4,36	4,18

[Handwritten Signature]

camilo cardenas

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.