

# FORMATO REVISIÓN SENSORIAL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

No: 00005284-2212



CDA TUTECNO S.A.S  
NIT 901191265-1  
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tel  
7984538  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-12-03	Nombre o razón social: SILVERIO MORALES	Documento de Identidad: CC. ( X ) MIT. ( ) CE. ( )	No.:	79270694	
Dirección: CRA 26 N 1C 04 FUSAGASUGA	Teléfono: 3112976637	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento:	DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: W0Y931	Marca: LIFAN	Línea: LF6401 FOISON	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2018	Cilindro: 1342
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018912560	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: SILVERIO MORALES



Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Izquierda	NO APLICA
G1 Diseño de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillón	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	NO APLICA
G1 Aireo General	CUMPLE	G1 Luces Bajos	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Sporttest	CUMPLE	G1 Arrojador de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Rodajas Superiores	CUMPLE	G1 Desarmador	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Rodajas Inferiores	CUMPLE	G1 Crucero	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandarola	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacas	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoría y Pintura	CUMPLE
G1 Depósito de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Paracombis	CUMPLE	G1 Extinguidor	CUMPLE	G1 Cojines	CUMPLE
G1 Ventanillas	NO APLICA	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Rodamientos de la Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Auxiliares	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Placa	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA      G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD      G7: LLANTAS      G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION      G5: SISTEMA ELECTRICO      G8: RINES      G11: CHASIS  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD      G6: EQUIPO DE CARRETERA      G9: ESTADO DE PRESENTACION      G12: DISPOSITIVOS DE COBRRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Respuesto	2.45	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2.87	2.66
Eje 2	2.54	2.36

C.D.A TUTECNO S.A.S  
901191265-1  
Calle 27 Sur 29C-42

CRISTIAN EDUARDO MALAGON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.