

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS
CDASUPERCARLATERMINALCARTAGENA

NIT: 900187562-5

RESPONSABLE DE IVA

DIR: CARRETERA CORDIALIDAD SECTOR DOÑA MANUELA LA TERM-CARTAGENA (BOLIVAR)

TEL:6817002

ORDEN DE DESPACHO
CG000077188

DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN
PROCESO DE VALIDACION

ACT.ECONOMICA/7120 TARIFA CREP 0.60

ICA 7120 TARIFA 8.00 X 1.000

Pág: 1 de 1

Nombre: YURANIS ZUÑIGA BERRIO Razón Social: YURANIS ZUÑIGA BERRIO Nit / C.C.: 45544710-0 Dirección: URB HORIZNTE MZ 9 LT 19 Barrio: HORIZONTE Ciudad: CARTAGENA Teléfono: 3215831049	Código: 179439 Placa:	Fecha Generación: 18/01/2023 02:39:08 PM Forma de Pago: CONTADO: CONVENIO Pedido: 0 Vencimiento: 18/01/2023 Referencia: KPP688 Elaborada Por: ERIKA HURTADO MENDOZA Vendedor: OFICIAN CGENA
---	--	--

Código	Cantidad	Embalaje	Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
236	1.00	UNIDAD	INSPECCIONES PRENTIVAS VEHICULO	19	8,403.00	8,403

IVA= 19% 1597 -BASE: 8403 -

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA, LA CUAL SERÁ ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00

LINEAS: 1

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR C.C./NIT: _____ No. Cajas Empaque: _____ NDEF	RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador NOMBRE: _____ CC: _____ FECHA RECIBE: _____ _____ FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:	SUBTOTAL	8,403
		IVA	1,597
		TOTAL	10,000
		RETENCIONES	0
		A PAGAR	10,000

CUFE:

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20220917131055 Instalado para: AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA SUPERCARS LA TERMINAL, NIT: 900187562-5
 CARRETERA LA CORDIALIDAD SECTOR DOÑA MANUELA CONTINUO AL TERMINAL DE TRANSPORTES, CARTAGENA
 (BOLIVAR)
 TEL: 6817002

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-01-18	Nombre o razón social YURANIS ZUÑIGA BERRIO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 45544710
Dirección URB HORIZNTE MZ 9 LT 19	Teléfono 6632145	Ciudad Cartagena
		Departamento Bolívar

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa KPP688	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2023	No. de licencia de tránsito 10027167627	Fecha Matrícula 2022-09-10	Color Blanco glacial	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD202PM385507
No. Motor J759Q152153	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 8261	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Valor	Máximo	Unidad	Baja Derecha	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido escape	-	dBA	Baja Izquierda	41.80	2.5	klux/1m	1.92	0.5 - 3.5	%	95.20	225	klux/1m
			Baja Derecha	39.10	2.5	klux/1m	1.75	0.5 - 3.5	%			

7. Suspensión (si aplica)

Delantera izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	47.80		47.70		40.70		43.10	40	%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
72.60	50	%	Eje 1 izquierdo	1596.00	2338.00	N	Eje 1 Derecho	1782.00	2074.00	N	10.40	30	%
			Eje 2 izquierdo	1396.00	2315.00	N	Eje 2 Derecho	1664.00	2136.00	N	16.10	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
11.00*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.05	4.39				10	m/km

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad
						%

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxido nitroso NO
		CO Vr Norma	CO2 Vr Norma	O2 Vr Norma	HC Vr Norma	NO Vr Norma
		Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí
		Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	Crucero

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%			%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%			X
Total			0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION


APROBADO: SI X

NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

108028

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Andrés García S.

ANDRÉS DAVID GARCÍA SEGURA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECAÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Ramón Díaz Benavides [Profundidad de labrado], Ramón Díaz Benavides [Inspección sensorial exterior], Ivan Javier Carrasquilla Mijares [Alineación, peso, suspensión y frenos], Ramón Díaz Benavides [Tercera placa], Ramón Díaz Benavides [Inspección sensorial motor], Ramón Díaz Benavides [Inspección sensorial interior], Angel Díaz [Foto trasera], Ramón Díaz Benavides [Inspección sensorial inferior], Ramón Díaz Benavides [Foto delantera], Ramón Díaz Benavides [Alineación de luces],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES