


CERTIFICADO DE CONTROL MECÁNICA

Nº Orden de reparación: 31914
 Nombre: Yelson Patricia
 Placa: 699672
 Kilometraje: 5457 Kms



Fecha de ingreso vehículo: 29 Dic 22 Fecha de entrega vehículo: 29 Dic 22
 Aplicación de garantía: SI NO

Fecha de vencimiento SOAT:
 Fecha de próxima revisión técnico mecánica:
 Fecha de vencimiento extintor:
 Próximo mantenimiento (fecha / Kilometraje): 29 Jun 23 / 10457 Kms

REPARACIONES EFECTUADAS
Cambio de Aceite, cambio filtro de Aceite, Relleno de fluidos, Revisión de 25P. de control, Calibración y ajuste de llantas, prueba con midtronic

PARTES INTERVENIDAS

| |
|--|
| |
| |
| |

PARTES REEMPLAZADAS

| |
|--|
| |
| |
| |

OPERACIONES A REALIZAR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE:

| | |
|--|---------------|
| | % de desgaste |
| | |
| | |

OPERACIONES RECOMENDADAS PARA FUTURAS VISITAS:

| | |
|--|---------------|
| | % de desgaste |
| | |
| | |

Por medio de la recepción del presente documento el cliente recibe a satisfacción las intervenciones realizadas al vehículo y sus componentes.

Luis Bloom
 Firma Responsable

Yelson Patricia
 Firma Cliente

CONTACTOS DE SERVICIO AL CLIENTE RENAULT
 CORREO ELECTRÓNICO: servicioalcliente@renault.com
 LINEA GRATUITA: 01 8000 519 333
 SOFASA RENAULT 77 02 201 668 - 8/2021



| LISTA DE OPERACIONES | | R.S. | Z.E. |
|--|---|------|------|
| Campo visual | Estado limpiaparabrisas | ✓ | ✓ |
| | Parabrisas y espejos retrovisores exteriores | ✓ | ✓ |
| Iluminación interior / exteriores instrumentos (motor en marcha) | Luces carretera / cruce / DRL / antiniebla / direccionales / repetidores / freno / reversa / bocina | ✓ | ✓ |
| | Luces de guantera / techo / paraisoles / puertas / dirección de los rociadores | ✓ | ✓ |
| Motor y fluidos | Funcionamiento mecanismo sunroof (si aplica) | ✓ | ✓ |
| | Testigos de alerta cuadro de instrumentos | ✓ | ✓ |
| Seguridad | Verificar código de radio / reinicializar intervalo de servicio (si aplica) | ✓ | ✓ |
| | Funcionamiento elevavidrios | ✓ | ✓ |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | Eficacia climatización (A/C, calefacción) | ✓ | ✓ |
| | Luces de placa / baúl | ✓ | ✓ |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | Nivel de aceite dirección asistida (si aplica) | ✓ | ✓ |
| | Nivel de líquido limpiaparabrisas | ✓ | ✓ |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | Nivel aceite motor | ✓ | ✓ |
| | Nivel de líquido de frenos / Embrague | ✓ | ✓ |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | Nivel de líquido refrigerante | ✓ | ✓ |
| | Estanquidad del circuito de refrigeración | ✓ | ✓ |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | Nivel de aceite de la caja de velocidades | ✓ | ✓ |
| | Estanquidad de caja de velocidades / Reductor | ✓ | ✓ |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | Estanquidad del circuito de dirección | ✓ | ✓ |
| | Estanquidad del circuito de frenos | ✓ | ✓ |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | Amariguadores (Estanquidad / estado) | ✓ | ✓ |
| | Estanquidad del motor | ✓ | ✓ |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | Estanquidad circuito de combustible | ✓ | ✓ |
| | Rótulas y guardapolvos de la dirección | ✓ | ✓ |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | Sistema de escape (alineación / fijación) | ✓ | ✓ |
| | Corrosión parte baja de la carrocería | ✓ | ✓ |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | Pastillas | ✓ | ✓ |
| | Bandas de frenos | ✓ | ✓ |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | Discos de frenos | ✓ | ✓ |
| | Batería 12V (estado de carga / fijación / ajuste terminales) | ✓ | ✓ |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | Bomba de vacío / amplificador de frenos | ✓ | ✓ |
| | Bomba de agua eléctrica | ✓ | ✓ |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | Test de aislamiento | ✓ | ✓ |
| | Activación GMV motor | ✓ | ✓ |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | Diagnóstico computarizado (test calculadores) | ✓ | ✓ |
| | Funcionamiento de cinturones de seguridad | ✓ | ✓ |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | Comprobar mecanismo de puertas / capó / baúl | ✓ | ✓ |
| | Condensación y descondensación de puertas / alarinas / manos libres (si aplica) | ✓ | ✓ |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | Cable de carga (si aplica) | ✓ | ✓ |
| | Limpieza general (interior / exterior) | ✓ | ✓ |

R.S. Renault Servicio
 Z.E. Vehículo Eléctrico

CONVENCIONES

| | |
|-------------|-----|
| CONFORME | ✓ |
| NO CONFORME | X |
| NO APLICA | N/A |

Estado de llantas

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| % Desgaste | 25-50-75-100 | % Desgaste | 25-50-75-100 |
| Presión: <u>32</u> psi | | Presión: <u>32</u> psi | |
| % Desgaste | 25-50-75-100 | % Desgaste | 25-50-75-100 |
| Presión: <u>32</u> psi | | Presión: <u>32</u> psi | |
| % Desgaste | 25-50-75-100 | % Desgaste | 25-50-75-100 |
| Presión: <u>32</u> psi | | Presión: <u>32</u> psi | |
| Torque pernos de ruedas | | | |

Prueba de ruta

| | |
|---|---|
| Cambio de marchas hacia adelante y hacia atrás con el vehículo detenido | ✓ |
| Cambio de marchas vehículo en movimiento | ✓ |
| Rendimiento y poder de aceleración | ✓ |
| Temperatura del motor | ✓ |
| Funcionamiento en caliente | ✓ |
| Funcionamiento a velocidad estabilizada | ✓ |
| Estabilidad en línea recta | ✓ |
| Estabilidad en desaceleración | ✓ |
| Estabilidad al frenar | ✓ |
| Recorrido y comportamiento pedal freno | ✓ |
| Recorrido y comportamiento pedal de embrague | ✓ |
| Recorrido y funcionamiento freno de parqueo | ✓ |

Observaciones:
Presenta puntos de oxidación
Se recomienda protección Anti-Corrosión