


# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002916-2302



DIAGNOSTICAR 3555555  
 NIT 8300635840  
 Cra 43 No 70-168 Local 1 Tel  
 3689681  
 BARRANQUILLA

<b>FECHA</b>		<b>DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO</b>					
Fecha de prueba: 2023-02-01	Nombre o razón social: <b>ROBLES ACOSTA SHIRLEY</b>	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 32580604			
Dirección: CRA 43 70 80	Telefono: 3014069707 Cel 3042385750	Ciudad: BARRANQUILLA		Departamento: ATLANTICO			
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>							
Placa: LGU835	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindraje: 1599	Kilometraje: 16500	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10026764284	Combustible: GASOLINA	Color: BEIGE DUNE	Empresa:	Conductor: SHYRLY ROBLESLS		



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	63		54		50		55	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
59,2	50	%	2633	4483	N	2452	3806	N	6,7	30	%
			1671	3208	N	1541	2717	N	7,8	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad									
21,2	18	%									
Desviación Lateral											
Eje 1	2,4	Eje 2	2,8	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)		

**ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:**

Inspección Sensorial											
Bastidor o chasis (m)	CUMPLE	Cuna motor	CUMPLE	Puentes	CUMPLE						CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Carrocería (m)	CUMPLE	Caja de la dirección	CUMPLE						CUMPLE
Terminales de la dirección	CUMPLE	Brazos axiales de la dirección	CUMPLE	Soportes de la dirección (m)	CUMPLE						CUMPLE
Cuna de la dirección (m)	CUMPLE	Bujes (m)	CUMPLE	Tijeras (m)	CUMPLE						CUMPLE
Abrazaderas	CUMPLE	Tren trasero (m)	CUMPLE	Barras tensoras	CUMPLE						CUMPLE
Barra estabilizadora	CUMPLE	Colgantes barra estabilizadora	CUMPLE	Rotulas o esféricas	CUMPLE						CUMPLE
Resortes o ballestas (m)	CUMPLE	Sincronización (m)	CUMPLE	Tubo de escape (m)	CUMPLE						CUMPLE
Emisión de humo negro o azul (m)	CUMPLE	Fuga de aceite (m)	CUMPLE	Fuga líquido refrigerante	CUMPLE						CUMPLE
Fuga de combustible (m)	CUMPLE	Fuga líquido de frenos (m)	CUMPLE	Caja de cambios (m)	CUMPLE						CUMPLE
Relación cadena piñones (m)	NO APLICA	Luces bajas (m)	CUMPLE	Luces altas (m)	CUMPLE						CUMPLE
Stop o luz de freno (m)	CUMPLE	Luz de reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE						CUMPLE
Luces direccionales (m)	CUMPLE	Comandos de luces (m)	CUMPLE	Anclaje de batería (m)	CUMPLE						CUMPLE
Cables y conexiones eléctricas (m)	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Llantas (m)	CUMPLE						CUMPLE
Rines (m)	CUMPLE	Pernos de ruedas (m)	CUMPLE	Soportes de estacionamiento (m)	CUMPLE						NO APLICA
Palancas de frenos (m)	NO APLICA	Funda, cables o guayas (m)	CUMPLE	Reposapiés (m)	CUMPLE						NO APLICA
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores (m)	CUMPLE	Pito (m)	CUMPLE						CUMPLE
Panorámicos	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Elevavidrios	CUMPLE						CUMPLE
Chapas o manijas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de seguridad	CUMPLE						CUMPLE
Polarizado	CUMPLE	Salidas de emergencia y martillo	NO APLICA	Latonería y pintura (m)	NO APLICA						CUMPLE
Bompers o defensa	CUMPLE	Protectores del motor (m)	CUMPLE	Tapicería (m)	CUMPLE						CUMPLE
Anclaje de sillas (m)	CUMPLE	Aseo general (m)	CUMPLE	Identificación reglamentaria	CUMPLE						CUMPLE
Distintivo de la empresa (m)	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Amortiguadores (m)	CUMPLE						CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Tacos y triángulos	CUMPLE	Llanta repuesto	CUMPLE						CUMPLE
Gato	CUMPLE	Linterna y Herramientas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE						CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Banderola (m)	NO APLICA	Luz placa	CUMPLE						CUMPLE

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,12	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	4,76	4,79
Eje 2	4,85	4,66