

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 0002296-2212



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2023-02-06	Nombre o razón social: LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 62496603			
Dirección: CR 10 S 145	Telefono: 3213738383	Ciudad: SOACHA		Departamento: CUNDINAMARCA			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: LCO097	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindraje: 1599	Kilometraje: 31618	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10025926722	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO		



Suspensión (Si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	65		50		46		52
							Mínimo 40
							Unidad %

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza				Peso				Desequilibrio	Máximo	Unidad
51,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	1743	3640	N	Eje 1 Derecho	2068	1579	N	15,7	30	%
			Eje 2 Izquierdo	734	2125	N	Eje 2 Derecho	966	2659	N	24'	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
34,6	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral							
Eje 1	-4	Eje 2	1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10
							Unidad (m/km)

Inspección Sensorial						
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Anclaje sillars	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Latonera y Pintura	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1	Espesjos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de bateria	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempenador	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1	Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE		
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1 Llantas de respuest	CUMPLE		
G1	Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE		
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE		
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE		
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE		
G1	Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advenencia	CUMPLE		
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1	Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		
G1	Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1	Reversa	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

- G1: CARRÓCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % .) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	G 81	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6.87	6.81
Eje 2	6.82	6.49

CDA MOTOS & AUTOS
NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ

Daniel Enrique Leon Leal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.