



CDA CARTAGENA DE INDIAS
 NIT: 900065341
 PIE DE LA POPA CALLE 33 # 2
 - 183
 Tel - 6654848
 CARTAGENA - Bolívar
 Cdacartagenadeindias@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2023-02-06 11:31:59	Nombre o Razón social FERNANDO DANIEL FERNANDEZ CARRILLO	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 8852222
Dirección MARTINEZ MARTELO TRANSV 28#20-36	Teléfono fijo o Número de Celular 3005900617	Ciudad CARTAGENA
Correo Electrónico	Departamento Bolívar	

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa FXU731	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2023	Número de licencia de tránsito 10027877401	Fecha de matrícula 2022-12-03	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD205PM493085
No de motor J759Q174982	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm ³)(si aplica) 1598	Kilometraje 1639	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO(X)
Potencia (si aplica) 1	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2023-11-28	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (Si) (No)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	20.0			2.5	klux	NO
		Inclinación	2.70			0.5 a 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	25.7			2.5	klux	NO
		Inclinación	2.90			0.5 a 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	18.2				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	15.0				klux	NO
Antiniebla(s)/ Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 45.7			Máxima 225	Unidad klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínima	Unidad
Izquierda	47.8	Derecha	42.5	Izquierda	69.8	Derecha	67.5	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	2835	3816	N	Eje 1	2286	3443	N	19.4	20	30	%
Eje 2	2011	2727	N	Eje 2	1648	2384	N	18.0	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total				Valor	Mínimo			Unidad			
				71.0	50			%			

6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
15.6*	18	%	Sumatoria Izquierdo	1030	N	Sumatoria Derecho	901	5827

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo (+/-)10
1.76	1.84				

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.7.30.2	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior el 18%.	FRENOS		X
TOTAL				1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Respuerto (mm)
IZQUIERDA	5.24	5.89				5.06
DERECHA	5.68	5.21				

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Respuerto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA




H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
LUXOMETRO	TECNOLUX	201	ALTAIR COMBI			
FRENOMETRO	SIMPESFAIP	5200811	1000-7			
BANCO SUSPENSIÓN	SIMPESFAIP	5200811	1000-7			
DESVIACIÓN LATERAL	SIMPESFAIP	5200811	1000-7			
PROFUNDIMETRO	FOWLER	31643	XTREAD			
DETECTOR HOLGURAS	SIMPESFAIP	FCE-0033	PD-622			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
LUXOMETRO	OSCAR DAVID ORELLANO RODRIGUEZ
CAMARA	IVAN GRAU BERTEL
FRENOMETRO	JORGE LEONARDO NUÑEZ ANGULO
VISUAL	IVAN GRAU BERTEL
BANCO SUSPENSIÓN	JORGE LEONARDO NUÑEZ ANGULO
DESVIACIÓN LATERAL	JORGE LEONARDO NUÑEZ ANGULO

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



YENDRYK ARNULFO PELUFFO RIVERA
Director técnico

Fin del informe