

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000691-2211

CDA MOTOMAS LTDA AVENIDA 1 DE
MAYO
NIT 900135344-3
CLL 22 SUR # 29-33 / CLL 23 SUR #
27-66 (BOGOTÁ D.C.) Tel 6263583

FECHA
Fecha de prueba: 2022-11-30
Dirección: CL 20 N 2 03

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: RAFAEL REY RODRIGUEZ
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 80114587
Ciudad: BOGOTA Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: GIL782 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: CAMIONETA Modelo: 2021 Cilindraje: 1599 Kilómetros: 132726
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 1002133498 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: RAFAEL REY RODRIGUEZ



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad				
	50		50		55		56	40	%				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71,1	50	%	Eje 2 Izquierdo	2587	3757	N	Eje 2 Derecho	2588	3816	N	0	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	2200	2541	N	Eje 3 Derecho	1719	2668	N	21,9*	30	%
33,7	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral											
Eje 1	-2,2	Eje 2	-1,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad		
									(m/km)		

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA						
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA						
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA						
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Alias	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA						
G1 Asso General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA						
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de lablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempenador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Criveta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA						
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA						
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA						
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA						
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA						
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA						
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonena y Pintura	CUMPLE						
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicena	CUMPLE						
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojmena	CUMPLE						
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botonin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE						
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE						

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

- 1. llantas llegando a tope (desgaste irregular)
- humedad en amortiguador delantero izquierdo
- humedad en carter de motor

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	1,8	1,75
Eje 2	2,03	1,85

ING FELIX LOPEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.