

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA SUPERCARS, NIT 300187562-5
C/ 44 827-30, BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL. 3737777

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA				2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba		Nombre o razón social		Documento de identidad			
2023-02-09		OLGA ISABEL RAMIREZ URRINA		CC (X) NIT () CE () No. 26965670			
Dirección		Teléfono		Ciudad		Departamento	
CRA 73 A N 85 62		3491576		Barranquilla		Atlántico	
3. DATOS DEL VEHICULO							
Placa		País		Servicio		Clase	
WGW214		Colombia		Público		Camioneta	
Modelo		No. de licencia de tránsito		Fecha Matrícula		Color	
2010		10928006300		2016-12-15		Blanco chary	
No. Motor		Tipo Motor		Cilindrada		Kilometraje	
5QRD4G15BCEP0104		OTTO		1487		111313	
Número de Sillas		Vidrios Polarizados		Combustible		VIN o Chasis	
7		SI () NO (X)		Gasolina		LYTDB11A3F8011899	
Blindaje		SI () NO (X)					
B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS METODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375							
Nota: Todo valor modificado, según del símbolo *, indica un defecto encontrado							
4. Emisiones Audibles				5. Intensidad inclinación de las luces bajas			
Ruido escape				Intensidad			
Valor				Máximo			
Unidad				Unidad			
dB(A)				dB(A)			
Baja Derecha				Baja Izquierda			
11.20				11.00			
2.5				2.5			
litros/litro				litros/litro			
2.25				1.31			
0.5 - 3.5				0.5 - 3.5			
%				%			
Intensidad				Máximo			
43.00				225			
Unidad				Unidad			
litros/litro				litros/litro			
7. Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha	
Valor		Valor		Valor		Valor	
74.80		82.80		71.10		76.30	
Mínimo		Mínimo		Mínimo		Mínimo	
40		40		40		40	
Unidad		Unidad		Unidad		Unidad	
%		%		%		%	
8. Frenos							
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4	
Fuerza		Fuerza		Fuerza		Fuerza	
2289.00		2162.00		2289.00		2162.00	
4050.00		3916.00		4050.00		3916.00	
N		N		N		N	
Eje 1 Derecha		Eje 2 Derecha		Eje 3 Derecha		Eje 4 Derecha	
2289.00		2162.00		2289.00		2162.00	
4050.00		3916.00		4050.00		3916.00	
N		N		N		N	
Eje 1 Izquierda		Eje 2 Izquierda		Eje 3 Izquierda		Eje 4 Izquierda	
2289.00		2162.00		2289.00		2162.00	
4050.00		3916.00		4050.00		3916.00	
N		N		N		N	
Eje 1 Derecha		Eje 2 Derecha		Eje 3 Derecha		Eje 4 Derecha	
2289.00		2162.00		2289.00		2162.00	
4050.00		3916.00		4050.00		3916.00	
N		N		N		N	
Eje 1 Izquierda		Eje 2 Izquierda		Eje 3 Izquierda		Eje 4 Izquierda	
2289.00		2162.00		2289.00		2162.00	
4050.00		3916.00		4050.00		3916.00	
N		N		N		N	
9. Desviación lateral							
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4	
4.70		-2.89					
Máximo		Máximo		Máximo		Máximo	
10		10		10		10	
Unidad		Unidad		Unidad		Unidad	
mm		mm		mm		mm	
10. Dispositivos de cobro (si aplica)							
Referencia cuantitativa de la tarifa		Error en distancia		Error en tiempo		Máximo	
		%		%		Unidad	
						%	
11. Emisiones de gases							
Temperatura		Monóxido de carbono		Dióxido de carbono		Óxido nítrico	
°C		CO		CO2		NO	
Rpm		Vr		Vr		Vr	
Norma		Norma		Norma		Norma	
Ralentí		Ralentí		Ralentí		Ralentí	
Cruce		Cruce		Cruce		Cruce	
%		%		%		%	
Unidad		Unidad		Unidad		Unidad	
%		%		%		%	
11.a Vehículos con ciclo OTTO							
Temperatura		Monóxido de carbono		Dióxido de carbono		Óxido nítrico	
°C		CO		CO2		NO	
Rpm		Vr		Vr		Vr	
Norma		Norma		Norma		Norma	
Ralentí		Ralentí		Ralentí		Ralentí	
Cruce		Cruce		Cruce		Cruce	
%		%		%		%	
Unidad		Unidad		Unidad		Unidad	
%		%		%		%	
11.b Vehículos a Diesel (capacidad)							
Temperatura		Monóxido de carbono		Dióxido de carbono		Óxido nítrico	
°C		CO		CO2		NO	
Rpm		Vr		Vr		Vr	
Norma		Norma		Norma		Norma	
Ralentí		Ralentí		Ralentí		Ralentí	
Cruce		Cruce		Cruce		Cruce	
%		%		%		%	
Unidad		Unidad		Unidad		Unidad	
%		%		%		%	

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECÁNICA DE LOS COMPONENTES DE LOS AUTOMÓVILES				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ALBERGUES PARA LA FAMILIA DE LOS DESPLAZADOS				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS		Grupo	Tipo de defecto	
Código	Descripción		A	B
		Total		C

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI ☒ XNO ☐

NÚMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCIÓN

78708

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Samilo Andres Melo Carmona
 SAMILO ANDRES MELO CARMONA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Silven Andres Ortega Jackson (Inspección sensorial exterior), Yoidi Mora Luna (Alineación, peso, suspensión y frenos), Silven Andres Ortega Jackson (Profundidad de la banda), Ardan Yaky Palares Ojeda (Foto del exterior), Silven Andres Ortega Jackson (Inspección sensorial interior), Ardan Yaky Palares Ojeda (Inspección sensorial interior), Silven Andres Ortega Jackson (Alineación de frenos), Ardan Yaky Palares Ojeda (Inspección sensorial motor), Georlith-Sotomayor Rodriguez (Foto interior), Ardan Yaky Palares Ojeda (Tercera placa).

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Téchimed Argentina S.A.S. - Téchimed RTM (Sistema de gestión para revisiones técnicas mecánicas)