

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000450-2106

**AutoMás**  
Centro de Diagnóstico Automotor

CDA AUTOMAS CALLE 13  
PERITAR  
NIT 900871356  
DIAGONAL 13 N° 69 - 18 BOGOTÁ  
Tel 6263583 ext 1200

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2021-06-09	Nombre o razón social: SEBASTIAN MOLINA	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 1023951064	
Dirección: CRA 1 BIS # 42 A 43 SUR		Telefono: 3118000222	Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO							
Placa: WNT134	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER DYNAMIQUE 4X4		Clase: CAMPERO	Modelo: 2016	Cilindraje: 1998	Kilometraje: 146218
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10516418416	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO ARTICA	Empresa:	Conductor: SEBASTIAN MOLINA		



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad			
	68		50		42		50	40	%			
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
63,3	50	%	2494	4061	N	2611	4140	N	4,5	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho		
25,8	18	%		1648	3257	N	2182	2649	N	24,5*	30	%

Desviación Lateral										
Eje 1	-4,7	Eje 2	19,7*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

Inspección Visual									
<b>G1 Identificación reglamentaria</b>	Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE			CUMPLE
	Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE			CUMPLE
<b>G2 Pernos</b>	Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE			CUMPLE
	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE			CUMPLE
	Tijeras	CUMPLE							
<b>G3 Limpiaparabrisas</b>	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Pito	CUMPLE			CUMPLE
	Dispositivo de velocidad	CUMPLE							
<b>G4 Parabrisas</b>	Parabrisas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE			CUMPLE
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE					
<b>G5 Direccionales</b>	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Reversa	CUMPLE			CUMPLE
	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE			CUMPLE
	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE			CUMPLE
	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE			CUMPLE
<b>G6 Cruceta</b>	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE			CUMPLE
	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE			CUMPLE
	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE	Extintor	CUMPLE			CUMPLE
	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE					
<b>G7 Eje1 llanta Derecha</b>	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			CUMPLE
	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE			CUMPLE
	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			CUMPLE
	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE							
<b>G8 Eje1 Rin Derecho</b>	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			CUMPLE
	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE
	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			CUMPLE
	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE							
<b>G9 Latoneria y Pintura</b>	Latoneria y Pintura	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE			CUMPLE
<b>G10 Caja de Direccion</b>	Caja de Direccion	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE			CUMPLE
<b>G11 Bastidor</b>	Bastidor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE					
<b>G12 Promedio de Distancia</b>	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE					

**RESULTADO : APROBADO**

**AutoMás**  
C.D.A. PERITAR S.A.S.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4,56	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,52	4,63
Eje 2	3,89	3,25