

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003936-2302

CDA CONTROL CAR
 NIT 901396853-3
 CARRERA 27 # 26-63/61
 SUR Tel 6292655
 BOGOTÁ



FECHA 2023-02-13
Nombre o razón social: figueroa bonilla martha cecilia y otros
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()
No.: 52296020
Ciudad: BOGOTÁ
Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Marca: CHEVROLET
Línea: N300
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2016
Cilindraje: 1206
Kilometraje: 15266
Color: BLANCO LUNA
Empresa:
Conductor: figueroa bonilla martha cecilia y otros

Placa: WNU986
No Licencia Tránsito: 10012047926
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO LUNA
Empresa:
Conductor: figueroa bonilla martha cecilia y otros



- G1 Identificación reglamentaria
- G1 Distintivo de la empresa
- G1 Andaje sillar
- G1 Estado tubos escape
- G1 Aseo General
- G1 Espejos
- G1 Puntos
- G1 Soportes
- G1 Rodajes Superiores
- G1 Rodajes Inferiores
- G1 Resortes o Ballestas
- G1 Amortiguadores
- G1 Tijeras
- G1 Lempaparabrisas
- G1 Retrovisores
- G1 Pto
- G1 Dispositivo de velocidad
- G1 Parabrises
- G1 Ventanillas
- G1 Puertas
- G1 Cinturones de Seguridad
- G1 Salidas emergencia y Martillo
- G1 Dirección
- G1 Disc
- G1 Frenos
- G1 Luz de parqueo

- CUMPLE G1 Luz Interna
- CUMPLE G1 Luz Placa
- CUMPLE G1 Luces Altas
- CUMPLE G1 Luces Bajas
- CUMPLE G1 Indicadores de tablero
- CUMPLE G1 Terminales Batería
- CUMPLE G1 Anclaje de batería
- CUMPLE G1 Desempeñador
- CUMPLE G1 Cruceta
- CUMPLE G1 Linterna
- CUMPLE G1 Triángulos
- CUMPLE G1 Banderola
- CUMPLE G1 Tacos
- CUMPLE G1 Llanta de respuesto
- CUMPLE G1 Gato
- CUMPLE G1 Herramienta
- CUMPLE G1 Extintor
- CUMPLE G1 Botiquín
- CUMPLE G1 Señales de advertencia
- CUMPLE G1 Eje1 llanta Derecha
- CUMPLE G1 Eje1 llanta Izquierda
- CUMPLE G1 Eje2 llanta Derecha
- CUMPLE G1 Eje2 llanta Izquierda
- CUMPLE G1 Eje3 llanta Derecha
- CUMPLE G1 Eje3 llanta Izquierda
- CUMPLE G1 Eje4 llanta Derecha

Inspección Sensorial

- CUMPLE G1 Eje4 llanta Izquierda
- CUMPLE G1 Eje5 llanta Derecha
- CUMPLE G1 Eje5 llanta Izquierda
- CUMPLE G1 Eje1 Rin Derecho
- CUMPLE G1 Eje1 Rin Izquierdo
- CUMPLE G1 Eje2 Rin Derecho
- CUMPLE G1 Eje2 Rin Izquierdo
- CUMPLE G1 Eje3 Rin Derecho
- CUMPLE G1 Eje3 Rin Izquierdo
- CUMPLE G1 Eje4 Rin Derecho
- CUMPLE G1 Eje4 Rin Izquierdo
- CUMPLE G1 Eje5 Rin Derecho
- CUMPLE G1 Eje5 Rin Izquierdo
- CUMPLE G1 Latonería y Pintura
- CUMPLE G1 Tapicería
- CUMPLE G1 Cojinería
- CUMPLE G1 Caja de Dirección
- CUMPLE G1 Terminales
- CUMPLE G1 Brazos Axiales
- CUMPLE G1 Bastidor
- CUMPLE G1 Pisos
- CUMPLE G1 Promedio de Distancia
- CUMPLE G1 Promedio de Tiempo
- CUMPLE G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento.
- CUMPLE G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.

- G1 EMISIONES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO
- G2 CAPROCEPSA
- G3 SISTEMA DE SUSPENSION

- G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: SISTEMA ELECTRICO
- G7: EQUIPO DE CARRETERA
- G8: LLANTAS
- G9: RINES

- G10: ESTADO DE PRESENTACION
- G11: SISTEMA DE DIRECCION
- G12: CHASIS
- G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Escribir para cada punto de inspección con verificación o por la (razón social) (ubicación))

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Respuesto	3.50	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.15	3.3
Eje 2	3.19	3.01

