

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003937-2302

CDA CONTROL CAR
NIT 901396853-3
CARRERA 27 # 26-63/61
SUR Tel 6292655
BOGOTA



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA: 2023-02-13
Nombre o razón social: NORBERTOTELLEZ
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 19351603
Dirección: CR 56 A 4-09
Teléfono: 3105509263
Ciudad: BOGOTA
Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: SMD356
Marca: HAFEI
Línea: NINYI HFJ6370H
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2009
Cilindrada: 1051
Kilometraje: 390750
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10022110317
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO
Empresa:
Conductor: NORBERTO TELLEZ



Inspección Sensorial

- G1 Identificación reglamentaria
- G1 Distintivo de la empresa
- G1 Andaje sillar
- G1 Estado tubos escape
- G1 Aseo General
- G1 Espejos
- G1 Pernos
- G1 Soportes
- G1 Rotulas Superiores
- G1 Rotulas Inferiores
- G1 Resortes o Ballestas
- G1 Amortiguadores
- G1 Tijeras
- G1 Limpaparabrisas
- G1 Retrovisores
- G1 Pito
- G1 Dispositivo de velocidad
- G1 Parabrisas
- G1 Ventanillas
- G1 Puertas
- G1 Cinturones de Seguridad
- G1 Salidas emergencia y Martillo
- G1 Direccionales
- G1 Stop
- G1 Reverse
- G1 Luz de parqueo

- CUMPLE G1 Luz Interna
- CUMPLE G1 Luz Placa
- CUMPLE G1 Lucas Altas
- CUMPLE G1 Lucas Bajas
- CUMPLE G1 Indicadores de tablero
- CUMPLE G1 Terminales Batería
- CUMPLE G1 Anclaje de batería
- CUMPLE G1 Desempeñador
- CUMPLE G1 Cruceta
- CUMPLE G1 Linterna
- CUMPLE G1 Triángulos
- CUMPLE G1 Banderola
- CUMPLE G1 Tacos
- CUMPLE G1 Llantera de respuesto
- CUMPLE G1 Gato
- CUMPLE G1 Herramienta
- CUMPLE G1 Extinguidor
- CUMPLE G1 Botiquín
- CUMPLE G1 Señales de advertencia
- CUMPLE G1 Eje1 llanta Derecha
- CUMPLE G1 Eje1 llanta Izquierda
- CUMPLE G1 Eje2 llanta Derecha
- CUMPLE G1 Eje2 llanta Izquierda
- CUMPLE G1 Eje3 llanta Derecha
- CUMPLE G1 Eje3 llanta Izquierda
- CUMPLE G1 Eje4 llanta Derecha

- CUMPLE G1 Eje4 llanta Izquierda
- CUMPLE G1 Eje5 llanta Derecha
- CUMPLE G1 Eje5 llanta Izquierda
- CUMPLE G1 Eje1 Rin Derecho
- CUMPLE G1 Eje1 Rin Izquierdo
- CUMPLE G1 Eje2 Rin Derecho
- CUMPLE G1 Eje2 Rin Izquierdo
- CUMPLE G1 Eje3 Rin Derecho
- CUMPLE G1 Eje3 Rin Izquierdo
- CUMPLE G1 Eje4 Rin Derecho
- CUMPLE G1 Eje4 Rin Izquierdo
- CUMPLE G1 Eje5 Rin Derecho
- CUMPLE G1 Eje5 Rin Izquierdo
- CUMPLE G1 Laminado y Pintura
- CUMPLE G1 Tapicería
- CUMPLE G1 Cojinería
- CUMPLE G1 Caja de Dirección
- CUMPLE G1 Terminales
- CUMPLE G1 Brazos Axiales
- CUMPLE G1 Bastidor
- CUMPLE G1 Pisos
- CUMPLE G1 Promedio de Distancia
- CUMPLE G1 Promedio de Tiempo
- CUMPLE G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento.
- CUMPLE G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.

- G1: EMISIONES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO
- G2: CARROCERIA
- G3: SISTEMA DE SUSPENSION

- G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: SISTEMA ELECTRICO
- G7: EQUIPO DE CARRETERA
- G8: LLANTAS
- G9: RINES

- G10: ESTADO DE PRESENTACION
- G11: SISTEMA DE DIRECCION
- G12: CHASIS
- G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.58	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2.36	3.05
Eje 2	2.03	2.87



DUVAN CAMILO SOTO UMAÑA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A. Mecánica y emisiones contaminantes.