

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



COA SUPERCARS LA TERMINAL, NIT: 900187562-5  
 CARRETERA LA CORDIALIDAD SECTOR DOÑA MANUELA CONTINUO AL TERMINAL DE TRANSPORTES, CARTAGENA  
 (BOLIVAR)  
 TEL: 5817002

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		Nombre o razón social		Documento de Identidad	
2023-02-14		JAVIER MAURICIO SAEZ PASTRAMA		CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 73577524	
Dirección		Teléfono		Ciudad	
CARACOLLES MZ 34 LT 11 2 ETAPA		6878955		Cartagena	
		3.DATOS DEL VEHICULO		Departamento	
				Bolívar	

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
EQY086	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2020	10019433876	2019-10-16	Blanco glacial (V)	Gasolina	9EBH5R595LM402307
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
2842Q242678	OTTO	1599	87744	5	SI ( ) NO (X)
				SI ( ) NO (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad	
			dBa	Baja Derecha	9.09	2.5	Klux/1m	2.10	0.5 - 3.5	%	33.90	Klux/1m
				Baja Izquierda	9.01	2.5	Klux/1m	2.10	0.5 - 3.5	%	225	Klux/1m

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Trasera Izquierda	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	66.10	66.90	65.20	64.90	40		%

7. Suspensión (si aplica)

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Unidad	Fuerza		Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	2325.00		Eje 2 izquierdo	3550.00				
	50	%	Eje 2 izquierdo	1546.00	N	Eje 3 izquierdo	1754.00	N	11.90	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 4 izquierdo		N			%
	29.20	18	Eje 4 izquierdo		N	Eje 5 izquierdo		N			%
		%	Eje 5 izquierdo		N						%

9. Desviación lateral

Eje 1	-0.00	Eje 2	2.66	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/-	10	Unidad
												m/km

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp Rpm °C	Módulo de carbono CO	Unidad	Dióxido de carbono CO2	Unidad	Oxígeno O2	Unidad	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Unidad	Óxido nítrico NO	Unidad

11.b Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp Rpm °C	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
		%		%		%		%		

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

**D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente  
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

**CONFORMIDAD DE LA REVISION**

APROBADO: SI  NO

**NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION**

111765

**F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**



Fin del informe

**G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

*Andrés García S.*

ANDRES DAVID GARCIA SEGURA

**H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**

Ivan Javier Carrasquilla Mijares [Profundidad de labrado], Ivan Javier Carrasquilla Mijares [Inspección sensorial exterior], Nelson Fernando Gomez Sanchez [Alineación, peso, suspensión y frenos], Ivan Javier Carrasquilla Mijares [Tercera placa], Ivan Javier Carrasquilla Mijares [Inspección sensorial motor], Ivan Javier Carrasquilla Mijares [Inspección sensorial interior], Nelson Fernando Gomez Sanchez [Foto trasera], Ivan Javier Carrasquilla Mijares [Inspección sensorial inferior], Ivan Javier Carrasquilla Mijares [Foto delantera], Ivan Javier Carrasquilla Mijares [Alineación de luces],

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Techniq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)