

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad	
2023-02-16	GIROS Y FINANZAS	CC () NIT (X) CE () No. 860006797	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CRA 32 33 A 25	1000000	Cali	Valle del cauca
DATOS DEL VEHICULO			
Placa	Pais	Servicio	Clase
WMW290	Colombia	Público	Camioneta
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Marca
2016	10011214737	2016-01-28	Kia
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Combustible
G4GCEW001916	OTTO	1975	Gas - gasolina
		Kilometraje	VIN o Chasis
		197699	8LGJE5528GE02333
		Número de Sillas	Vidrios Polarizados
		5	SI () NO ()
			Blindaje
			SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	84.20		89.10		77.30		81.60
							Mínimo 40
							Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
63.60	50	%	Eje 1 izquierdo 3326.00	4433.00	N	Eje 1 Derecho 3301.00	4377.00	N	0.75	30	%	
			Eje 2 izquierdo 1536.00	3623.00	N	Eje 2 Derecho 1706.00	3075.00	N	9.96	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
22.50	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
1.29	0.28						


Inspección Visual							
Ventanillas	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Señales de advertencia	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Cojineria	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Andaje de Batería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Boliquin	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Tapiceria	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Latoreria y Pintura	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Terminales Batena	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	

APROBADO: SI_X_ ✓
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

Rueda de repuesto		4.23
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	5.41	5.43
Eje2	5.43	5.32



CEK SOL ARROYO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Bohincag Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)



ema

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA Telefono : 018000413767 - NIT:9000847779

10.0.100.250:9292/revisiones/47172