

Comentarios adicionales: Revisar el kit de cámara

PRESION DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	TYRE GAUGE	TIC-025	DIGITAL TREAD			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH2032	MULTIPRUEBAS DH MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA


PRUEBA	INSPECTOR
CÁMARA	HENDER IVAN LEMUS CRUZ
VISUAL	HENDER IVAN LEMUS CRUZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



EMILSON MOSQUERA
Director Técnico

Fin del informe



CDA MI CARRERA EXPRESS
 NIT: 800755300
 AV 9 N 44 - 16
 Tel: 3103822945
 BOGOTÁ - Distrito Capital
 micarrera@comsa.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-02-22 14:10:47	Nombre o Razón social LUIS ALEJANDRO LARA RAMÍREZ	Documento de identidad CC(C) NIT: / No. 18333055
Dirección CLL2FA41-58	Teléfono fijo o Número de Celular 3163008940	Ciudad BOGOTÁ
Correo Electrónico DISCARLARA_304@HOTMAIL.COM		Departamento Distrito Capital

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa 1145028	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca DFSK	Línea EQHSCPP1 1:4
Modelo 2015	Número de licencia de tránsito 10039438343	Fecha de matrícula 2014-10-23	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis LVZK42N21F0000374
No de motor 0613-081432001	Tipo motor OTTO	Cilindración (cc) (si aplica) 1375	Kilometraje 257835	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 5	Blindaje SI () NO (X)
Patencia (si aplica) 000	Tipo de Carrocería VAN	Fecha vencimiento SOAT 2023-10-28	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido, según del símbolo * indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.12.38.1	Percepciones de ruidos sin grito continuo	MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE		X
TOTAL				1

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES: