

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



CDA DIAGNOSTIYA CELTA  
 NIT : 9011314121  
 Celta Trade Park-LT 26-KM 7 AU Bta-Mdl  
 FUNZA  
 Teléfono : 7450298  
 Email : servicioalcliente@diagnostiya.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023.02/28 06:18:41	Nombre o razon social FABIO NELSON JIMENEZ PARRA	Documento de identidad CC ( X ) NIT ( ) N° 3203421
Dirección FACATATIVA	Teléfono fijo o Numero de Celular 3104786828	Ciudad FACATATIVA
Departamento Cundinamarca		
Correo Electronico arcanj28@hotmail.com		

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa LLL626	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2023	Número de licencia de tránsito 10026858426	Fecha de matricula 2022-05-09	Color BLANCO GALAXIA	Combustible / Propulsion GASOLINA	VIN o Chasis 9FBHJD206PM345236
No de motor J759Q143521	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica) 1569	Kilometraje 25245	Numero de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI ( ) NO ( X )
Potencia (si aplica)	Tipo de Carroceria WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2023-02-28	Conversion GNV SI ( ) NO ( ) N/A ( X )	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 6375;NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

		Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad				klux	
		Inclinación				%	
	Izquierda(s)	Intensidad				klux	
		Inclinación				%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad				klux	
	Izquierda(s)	Intensidad				klux	
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad				klux	
	Izquierda(s)	Intensidad				klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad		Máxima	Unidad klux	