

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-03-03	Nombre o razón social HILDA ESMIRNA RAMIREZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 26259146			
Dirección CALLE 34 68B 81		Teléfono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa ESZ707	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2022	No. de licencia de tránsito 10024896526	Fecha Matrícula 2021-12-24	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD206NM170208		
No. Motor J759Q094868	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 20239	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2023-03-03 ESZ707 12:18



2023-03-03 ESZ707 12:24

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 74.50	Delantera Derecha	Valor 79.00	Trasera Izquierda	Valor 41.40	Trasera Derecha	Valor 79.70	Mínimo 40	Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
64.50	50	%	Eje 1 izquierda 2214.00	3854.00	N	Eje 1 Derecho 2493.00	3519.00	N	11.20	30	%	
			Eje 2 izquierdo 1678.00	2899.00	N	Eje 2 Derecho 1831.00	2462.00	N	8.36	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
20.10	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral							
Eje 1 6.17	Eje 2 6.71	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual							
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Lucas altas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE		
Direccionales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Lucas bajas	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Pito	CUMPLE		
Cojinería	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Asco General	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4,76
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5,10	6,00
Eje2	5,90	5,03



NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA
CEK SOLARROYO

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica).