



REVISIÓN PREVENTIVA

LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA TRADEX SAS NIT.  
900.333.982-1

HACE CONSTAR:

Que el Sr. **JHON JAIRO VERGARA VELASQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía 80.153.749, se presentó en las instalaciones del CDA TRADEX SAS ubicadas en la Carrera 30 No. 24-11/Carrera 31 No. 24-28 con el vehículo de placa WGL129.

Que el vehículo de placa **WGL129** realizó la revisión preventiva con fecha **5/03/2023**.

Que el resultado final de la revisión preventiva del vehículo de placa **WGL129** es: **SIN OBSERVACIONES**, según consta en el informe de revisión No. 1096.

Que la vigencia de la revisión preventiva es de dos meses contados a partir de la fecha **5/03/2023**.

Esta constancia se expide en cumplimiento de la Resolución 315 del 06 de febrero de 2013 modificado por resolución 378 del 15 de febrero de 2013 a solicitud del Sr. **JHON JAIRO VERGARA VELASQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía 80.153.749.

En constancia se firma por EL DIRECTOR TÉCNICO en el Municipio de Tuluá, el día **5/03/2023**, según se indica a continuación:

ING. CARLOS ANDRES TABORDA B

ING. CARLOS ANDRES TABORDA BETANCOURT  
DIRECTOR TÉCNICO  
CDA TRADEX SAS  
Matricula Profesional No. 76255-292182VLL

Carrera 30 No. 24-11/Carrera 31 No. 24-28  
Teléfono: (2) 2347941-2347942. Celular: 3182529226  
Email: cdatradextulua@gmail.com  
Tuluá-Valle



REVISION PREVENTIVA  
CDA TRADEX S.A.S  
NIT. 900.333.882-1

Consecutivo N° 1098

TEL: 3182529228 edatradextulua@gmail.com

1. FECHA: 5/03/2022 8:43:53 a.m.		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO Nombre o Razón Social: JHON JAIRO VERGARA VERGARA		Documento de Identidad: CC (X) NT ( ) CE ( ) No: 80153749	
Dirección: CLL 8 4 42		Teléfono: 3202482057		Ciudad: BUGALAGRANDE Departamento: Valle del Cauca	

3. DATOS DEL VEHICULO.

Placa: WGL129	País: COLOMBIA	Servicio: PUBLICO	Clase: CAMPERO	Marca: RENAULT	Modelo: CUSTER DYNAMIQUE
Año: 2015	No Licencia de Tránsito: 10028469345	Fecha matricula: 24/07/2014	Color: BLANCO ARTICA	Combustible: GASOLINA	VIN y Serial: 9FBHSRAJNFIM23696
No Motor: A400C090371	Tipo motor: CICLO OTTO	Cilindros: 1098	Alaraje: 0	Numero de Sillas: 4	Vidrios polarizados: SI ( ) NO (X) Bordes: SI ( ) NO (X)

4. Emisiones Audibles			5. Intensidad e Inclinación de luces bajas				6. Suma de la intensidad de todas las luces				
Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape: 69,90		dB(A)	Baja Derecha: 14,69	2,5	Klux	1,50	0,5 - 3,5	%	65,10	225	Klx
			Baja Izquierda: 14,53	2,5	Klux	1,70	0,5 - 3,5	%			

7. Suspension (Si Aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	58		63		59		55	40	%

8. Frenos

Escacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
60,27	50	%	Eje 1 Izquierdo: 2796	5022	N	Eje 1 Derecho: 3050	4708	N	8	B 20-30; A>30	%
			Eje 2 Izquierdo: 1994	3574	N	Eje 2 Derecho: 2197	3350	N	9	B 20-30; A>30	%
Escacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		B 20-30; A>30	%
18	%		Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		B 20-30; A>30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		B 20-30; A>30	%

9. Desviación Lateral

Eje 1	2,07	Eje 2	-1,90	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	[-10, 10]	Unidad	m/Km
-------	------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	--------	-----------	--------	------

ESTADO DE LOS MECANISMOS		
COMPONENTES	ESTADO	OBSERVACIONES
CARROCERIA Y CHASIS	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
HABITACULO CONDUCTOR Y PASAJEROS	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
SALIDAS DE EMERGENCIA	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
SISTEMA DE FRENOS	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
SUSPENSION	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DIRECCIÓN	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
RINES Y LLANTAS	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
MOTOR	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
TRANSMISIÓN	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

PROFUNDIDAD DE LAS RUEDAS (mm)

LLANTA DE REPUESTO	6.31			
EJES	IZQUIERDO	DERECHA		
EJE DELANTERO	4.71	4.61		Mínimo 1.6 mm
EJE TRASERO	3.62	3.93		

RESULTADO DE LA REVISIÓN

RESULTADO:	SIN OBSERVACIONES	INSPECTOR:	JORGE SILVA
------------	-------------------	------------	-------------



NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ING. CARLOS ANDRÉS TABORA

VIGENCIA DE LA REVISIÓN: 2 MESES

FECHA VENCIMIENTO  
4/05/2023

ING. CARLOS ANDRÉS TABORA BETANCOURT