

PARA VEHICULOS



CRA MOVILIDAD BOGOTA
 NIT 900468202-5
 CRA 73A #77A-32 Tel
 6012528518
 BOGOTA

FECHA
 Fecha de prueba
 2023-02-16

Nombre o razón social

GAMEZ EGUIB RAFAEL ALBERTO

Teléfono

3005860850

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 12623008

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa
 KYP660

Marca:

RENAULT

Línea

DUSTER

Clase

CAMIONETA

Modelo

2023

Cánchaya

1599

Kilometraje

18455

Servicio:
 PUBLICO

No Licencia Tránsito
 10025723485

Combustible
 GASOLINA

Color
 BLANCO GLACIAL (V)

Empresa

Conductor

GAMEZ EGUIB RAFAEL ALBERTO



Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Disnativo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado lubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espesjos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Retroviosores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventandillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Lucas Altas	CUMPLE	Lucas Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Balera	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Liniema	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rn Derecho	CUMPLE	Eje1 Rn Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rn Derecho	CUMPLE	Eje2 Rn Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rn Derecho	CUMPLE
Eje3 Rn Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rn Derecho	CUMPLE	Eje4 Rn Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rn Derecho	CUMPLE	Eje5 Rn Izquierdo	CUMPLE	Laltonera y Pintura	CUMPLE
Tapicera	CUMPLE	Coyneria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.B.A.

(Especio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	40	
	Izquieras	Derecha
Eje 1	37	38
Eje 2	38	38