

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000202-2303



TECNICARS CDA
NIT 900904326-0
CALLE 55 # 4-18/10
SOACHA Tel 3052881108

FECHA
Fecha de prueba: 2023-03-21

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: AGUIRRE SOACHA SONIA ROCIO
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 52463842

Dirección: CR 77 H N 65 J 41 SUR
Teléfono: 0000000 Cel 3115335554
Ciudad: SOACHA Departamento: CUNDINAMARCA

DATOS DEL VEHICULO
Placa: TTP937 Marca: CHEVROLET Línea: N300 Clase: CAMIONETA Modelo: 2014 Cilindraje: 1206 Kilometraje: 358673

Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10020589384 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO LUNA Empresa: AGUIRRE SOACHA SONIA ROCIO Conductor: AGUIRRE SOACHA SONIA ROCIO



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad		
		49			87			82			45	40	%		
Suspensión (Si aplica)															
Frenos															
Eficacia Total	Minimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
69	50	%	Eje 1 Izquierdo		2200	3316	N	Eje 1 Derecho		2141	2825	N	2,7	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo		2415	3316	N	Eje 2 Derecho		2151	3443	N	10,9	30	%
36,9	18	%	Eje 3 Izquierdo					Eje 3 Derecho							
			Eje 4 Izquierdo					Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo					Eje 5 Derecho							
Desviación Lateral															
Eje 1	2	Eje 2	0,5	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10		Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial															
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE	G1 Luz de parqueo			CUMPLE	G1 Eje3 llanta izquierda		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE	G1 Luz Interna			CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Anclaje sillars			CUMPLE	G1 Luz Placa			CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Estado tubos escape			CUMPLE	G1 Luces Altas			CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Aseo General			CUMPLE	G1 Luces Bajas			CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Espejos			CUMPLE	G1 Indicadores de tablero			CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Pernos			CUMPLE	G1 Terminales Batería			CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Soportes			CUMPLE	G1 Anclaje de batería			CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Rotulas Superiores			CUMPLE	G1 Desempeñador			CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Rotulas Inferiores			CUMPLE	G1 Cruzeta			CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas			CUMPLE	G1 Linterna			CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Amortiguadores			CUMPLE	G1 Triangulos			CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Tijeras			CUMPLE	G1 Banderola			CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Limpaparabrisas			CUMPLE	G1 Tacos			CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Retrovisores			CUMPLE	G1 Llanta de respuesio			CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Pilo			CUMPLE	G1 Gato			CUMPLE	G1 Latonería y Pintura		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad			CUMPLE	G1 Herramienta			CUMPLE	G1 Tapicería		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Parabrisas			CUMPLE	G1 Extintor			CUMPLE	G1 Cojinena		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Ventanillas			CUMPLE	G1 Botiquin			CUMPLE	G1 Caja de Dirección		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Puertas			CUMPLE	G1 Señales de advertencia			CUMPLE	G1 Terminales		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE	G1 Brazos Axiales		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE	G1 Bastidor		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Direccionales			CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE	G1 Pisos		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Stop			CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE	G1 Promedio de Distancia		CUMPLE			CUMPLE		
G1 Reversa			CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha			CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo		CUMPLE			CUMPLE		

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,35	5,32
Eje 2	5,25	5,3

Ing Edgar Eduardo Ortiz

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.