


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHICULO | | | |
|------------------|-----------------------------|--|----------|----------|--------------|
| Fecha de prueba | Nombre o razón social | Documento de identidad | Teléfono | Ciudad | Departamento |
| 2023-04-12 | MOJIB ANDRÉS CARDOZA ORALDO | CC (X) NI () CE () NO () | 2222222 | Medellín | Antioquia |
| Dirección | | | | | |
| CALLE 75 #60-170 | | | | | |

| DATOS DEL VEHICULO | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Placa | País | Servicio | Clase | Marca | Linea |
| EXV205 | Colombia | Público | Camioneta | Renault | Duster 4x4 |
| Modelo | Nº. de licencia de tránsito | Fecha Matrícula | Color | Combustible | VIN o Chasis |
| 2019 | 10017608062 | 2018-12-10 | Bianco glaciar (v) | Gas - gasolina | RV332R03KJ511193 |
| Nº. Motor | Tipo Motor | Cilindrada | Kilometraje | Número de Sillas | Vidrios Polarizados |
| FAR041DC163420 | OTTO | 1598 | 111844 | 5 | SI () NO () |
| | | | | | Seatbelts |
| | | | | | SI () NO () |



2023-04-12 EXV205 13:59



2023-04-12 EXV205 13:58

| Suspensión (si aplica) | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|----------|-----------------|-------|
| Delantera Izquierda | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor |
| | 75.60 | | 73.40 | | 76.90 | | 71.50 |
| | | | | Mínimo | Unidad % | | |

| Frenos | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------|--------|--------|----|---|
| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad | | |
| 70.80 | 50 | % | | | | | | | | | | | |
| | | | Eje 1 izquierdo | 3269.00 | 4380.00 | N | Eje 1 Derecho | 2713.00 | 4222.00 | N | 17.00 | 30 | % |
| | | | Eje 2 izquierdo | 2821.00 | 3446.00 | N | Eje 2 Derecho | 2366.00 | 3727.00 | N | 16.10 | 30 | % |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | | | | | | | | | | | |
| 26.90 | 18 | % | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | | | |
| | | | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | | |
| | | | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | | |

| Desviación lateral | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|--|
| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | Unidad mil/m | |
| -0.06 | -0.06 | | | | 10 | | |

| Inspección Visual | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | Ventanas | CUMPLE | Rotulas superiores | CUMPLE |
| Pisos | CUMPLE | Luz Placa | CUMPLE | Terminales Batería | CUMPLE |
| Limpaparabrisas | CUMPLE | Triángulos | CUMPLE | Cinturones de Seguridad | CUMPLE |
| Botiquin | CUMPLE | Eje1 llanta izquierda | CUMPLE | Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| Anclaje Sillas | CUMPLE | Eje5 llanta derecha | CUMPLE | Luz Interna | CUMPLE |
| Gato | CUMPLE | Eje4 Rin Derecho | CUMPLE | Puertas | CUMPLE |
| Eje1 Rin izquierdo | CUMPLE | Eje5 Rin Derecho | CUMPLE | Eje2 llanta izquierda | CUMPLE |
| Eje5 Rin izquierdo | CUMPLE | Lanteras y Pintura | CUMPLE | Eje3 llanta izquierda | CUMPLE |
| Luces altas | CUMPLE | Pito | CUMPLE | Eje3 llanta derecha | CUMPLE |
| Stop | CUMPLE | Tapicería | CUMPLE | Eje4 llanta derecha | CUMPLE |
| Dispositivos de Velocidad | CUMPLE | Eje1 llanta derecha | CUMPLE | Rotulas inferiores | CUMPLE |
| Eje2 llanta derecha | CUMPLE | Tijeras | CUMPLE | Eje3 Rin Derecho | CUMPLE |
| Brazos Axiales | CUMPLE | Desempañador | CUMPLE | Anclaje de Batería | CUMPLE |
| Soportes | CUMPLE | Eje5 llanta izquierda | CUMPLE | Eje2 Rin izquierdo | CUMPLE |
| Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | Retrosvisores | CUMPLE | Cajonera | CUMPLE |
| Luces de Parqueo | CUMPLE | Amortiguadores | CUMPLE | Caja de dirección | CUMPLE |
| Llanta de repuesto | CUMPLE | Linterna | CUMPLE | Promedio de Distancia | CUMPLE |
| Indicadores de tablero | CUMPLE | Espesjes | CUMPLE | Eje3 Rin izquierdo | CUMPLE |
| Extintor | CUMPLE | Eje4 Rin izquierdo | CUMPLE | Chuceta | CUMPLE |
| Terminales | CUMPLE | Parabrisas | CUMPLE | Reversa | CUMPLE |
| Tacos | CUMPLE | Bastidor | CUMPLE | Estado Tubos Escape | CUMPLE |
| Pernos | CUMPLE | Banderola | CUMPLE | Promedio de Tiempo | CUMPLE |
| Identificación Reglamentaria | CUMPLE | Resortes o Ballestas | CUMPLE | Luces bajas | CUMPLE |
| Aseo General | CUMPLE | Señales de Advertencia | CUMPLE | Eje4 llanta izquierda | CUMPLE |
| Direccionales | CUMPLE | Distintivo de la empresa | CUMPLE | | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G1 CARROCERIA | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS | G10 SISTEMA DE DIRECCION |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO | G8 RINES | G11 CHASIS |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI X NO
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE RUEDAS (mm)

| Eje | Izquierda | derecha |
|------|-----------|---------|
| Eje1 | 3.86 | 3.79 |
| Eje2 | 4.10 | 3.99 |

Daniel R

DANIEL RIVERA LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)