

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 60004456-2304

**CDA CONTROL CAR**  
 NIT 901396853-3  
 CARRERA 27 # 26-63/81  
 SUR Tel 6292655  
 BOGOTÁ



## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

**FECHA**  
 Fecha de prueba: 2023-04-13  
 Dirección: CR 56 A 4-09

**NORBERTOTELLEZ**  
 Nombre o razón social:  
 Teléfono: 3105509263

Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )  
 No. 19351603  
 Ciudad: BOGOTÁ  
 Departamento: DISTRITO CAPITAL

## DATOS DEL VEHICULO

Placa: SMD356  
 Marca: HAFEI  
 Servicio: PUBLICO  
 No Licencia Tránsito: 10022110317

Línea: MINYI HFJ6370H  
 Color: BLANCO

Clase: CAMIONETA  
 Modelo: 2009  
 Cilindros: 1551  
 Kilometraje: 390758  
 Empresa:  
 Conductor: MORENO GARZON LUZ MARINA



### Inspección Sensorial

1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
1 Aseo General	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
1 Pernos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
1 Pito	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroidos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE
1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		

G1: EMISIONES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO  
 G2: CARROCERIA  
 G3: SISTEMA DE SUSPENSION

G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD  
 G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
 G6: SISTEMA ELECTRICO

G7: EQUIPO DE CARRETERA  
 G8: LLANTAS  
 G9: RINES

G10: ESTADO DE PRESENTACION  
 G11: SISTEMA DE DIRECCION  
 G12: CHASIS

G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.50	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,03	2,97
Eje 2	1,9	1,88



*[Handwritten signature]*