

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002474-2302



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ  
NIT 900634983-0  
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá  
Tel 9370352

FECHA: 2023-04-13

Nombre o razón social: LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO

Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 52496663

Dirección: CR 10 5 145 Teléfono: 3213738383 Ciudad: MOSQUERA Departamento: CUNDINAMARCA

Placa: FRR444 Marca: DFSK Línea: EQ6390PF22Q 1.3 Clase: CAMIONETA Modelo: 2019 Cilindraje: 1310 Kilometraje: 215255

Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10017387078 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO Empresa: Conductor: LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO



Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Suspensión (Si aplica)	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
	77		70			52		43	40	%
Eficacia Total	68,7	Minimo 50	Unidad %	Frenos						
Eficacia Auxiliar	37,2	Minimo 18	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
				1939	3188	N	1834	2678	N	5,4
				2575	3335	N	2224	3267	N	13,6
										30
										30

Eje 1	2	Eje 2	1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral										
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G1 Luz Interna		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE		
G1 Anclaje sillas		CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Latonería y Pintura		CUMPLE		
G1 Aseo General		CUMPLE	G1 Luces Bajas		CUMPLE	G1 Tapicería		CUMPLE		
G1 Espejos		CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Cojinería		CUMPLE		
G1 Pernos		CUMPLE	G1 Terminales Bateria		CUMPLE	G1 Caja de Dirección		CUMPLE		
G1 Soportes		CUMPLE	G1 Anclaje de batería		CUMPLE	G1 Terminales		CUMPLE		
G1 Rolulas Superiores		CUMPLE	G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Brazos Axiales		CUMPLE		
G1 Rolulas Inferiores		CUMPLE	G1 Cruceta		CUMPLE	G1 Bastidor		CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G1 Linterna		CUMPLE	G1 Pisos		CUMPLE		
G1 Amortiguadores		CUMPLE	G1 Triangulos		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia		CUMPLE		
G1 Tijeras		CUMPLE	G1 Banderola		CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo		CUMPLE		
G1 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G1 Tacos		CUMPLE					
G1 Retrovisores		CUMPLE	G1 Llanta de repuesto		CUMPLE					
G1 Pilo		CUMPLE	G1 Gato		CUMPLE					
G1 Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G1 Herramienta		CUMPLE					
G1 Parabrisas		CUMPLE	G1 Extingtor		CUMPLE					
G1 Ventanillas		CUMPLE	G1 Botiquin		CUMPLE					
G1 Puertas		CUMPLE	G1 Señales de advertencia		CUMPLE					
G1 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE					
G1 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE					
G1 Direccionales		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE					
G1 Stop		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE					
G1 Reversa		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE					

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

**CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ**  
NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ

LABRADO		RUELAS (mm)	
Rueda De R	izquierda	Derecha	
Eje 1	3,78	3,49	
Eje 2	3,87	2,85	

*[Signature]*  
Camilo Cardenas

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.