

**FECHA**  
Fecha de prueba: 2023-04-17  
Dirección: C.LL 25 54 66

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**  
Nombre o razón social: FERNANDEZ JORGE  
Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )  
Teléfono: 3123460351  
Ciudad: BOGOTÁ  
No.: 79541518  
Departamento: DISTRITO CAPITAL

**DATOS DEL VEHICULO**  
Placa: GUV777  
Marca: CHANGANG  
Línea: SC5350C  
Clase: CAMIONETA  
Modelo: 2020  
Cilindraje: 1498  
Servicio: PUBLICO  
No Licencia Tránsito: 10022242588  
Combustible: GASOLINA  
Color: BLANCO  
Empresa:  
Conductor: FERNANDEZ JORGE



**Inspección Sensorial**

Q1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	Q1 Luz de parqueo	CUMPLE	Q1 Eje3 llanta izquierda	NO APLICA
Q1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	Q1 Luz Interna	CUMPLE	Q1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
Q1 Anclaje sillas	CUMPLE	Q1 Luz Placa	CUMPLE	Q1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
Q1 Estado tubos escape	CUMPLE	Q1 Luces Altas	CUMPLE	Q1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
Q1 Asno General	CUMPLE	Q1 Luces Bajas	CUMPLE	Q1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
Q1 Espejos	CUMPLE	Q1 Indicadores de tablero	CUMPLE	Q1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE
Q1 Puntos	CUMPLE	Q1 Terminales Bateria	CUMPLE	Q1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE
Q1 Superfies	CUMPLE	Q1 Anclaje de batería	CUMPLE	Q1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
Q1 Rotulas Superiores	CUMPLE	Q1 Desempañador	CUMPLE	Q1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE
Q1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	Q1 Cruceta	CUMPLE	Q1 Eje3 Rln Derecho	NO APLICA
Q1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	Q1 Linterna	CUMPLE	Q1 Eje3 Rln Izquierdo	NO APLICA
Q1 Amortiguadores	CUMPLE	Q1 Triángulos	CUMPLE	Q1 Eje4 Rln Derecho	NO APLICA
Q1 Tijeras	CUMPLE	Q1 Banderola	CUMPLE	Q1 Eje4 Rln Izquierdo	NO APLICA
Q1 Lipinparabrisas	CUMPLE	Q1 Tacos	CUMPLE	Q1 Eje5 Rln Derecho	NO APLICA
Q1 Retrovisores	CUMPLE	Q1 Llanla de respaldo	CUMPLE	Q1 Eje5 Rln Izquierdo	NO APLICA
Q1 Pilo	CUMPLE	Q1 Gato	CUMPLE	Q1 Latorneria y Pintura	CUMPLE
Q1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Q1 Herramienta	CUMPLE	Q1 Tapiceria	CUMPLE
Q1 Parabrisas	CUMPLE	Q1 Extintor	CUMPLE	Q1 Cojineria	CUMPLE
Q1 Ventanillas	CUMPLE	Q1 Botiquin	CUMPLE	Q1 Rodamientos de la Dirección	CUMPLE
Q1 Puertas	CUMPLE	Q1 Señales de advertencia	CUMPLE	Q1 Terminales	CUMPLE
Q1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Q1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Q1 Brazos Axiales	CUMPLE
Q1 Salidas emergencia y Manillo	CUMPLE	Q1 Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Q1 Bastidor	CUMPLE
Q1 Direccionalas	CUMPLE	Q1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Q1 Pisos	CUMPLE
Q1 Stop	CUMPLE	Q1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Q1 Promedio de Distancia	NO APLICA
Q1 Reversa	CUMPLE	Q1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	Q1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

- Q1: CARROCERIA
- Q4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- Q7: LLANTAS
- Q10: SISTEMA DE DIRECCION
- Q2: SISTEMA DE SUSPENSION
- Q5: SISTEMA ELECTRICO
- Q8: RINES
- Q11: CHASIS
- Q3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- Q6: EQUIPO DE CARRETERA
- Q9: ESTADO DE PRESENTACION
- Q12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3,74	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,52	2,63
Eje 2	3,00	3,80

  
**CRISTIAN EDUARDO MALAGON**

**NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.**

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.