

Email: cda37sa@hotmail.com

FORMULARIO No: 69013

PLACA AUTO: WLL629

F REVISION PREV: 21-abr.-23

F. PROX. REVISION: 20-jun.-23

EMPRESA AFILIADA: TRANSPORTE ESPECIAL TRAVEL

ORDEN-MOVI: BLANCO

MARCA: DFSK

LINEA: EQ6390PF22Q

MODELO: 2015

CLASE: CAMIONETA

COLOR (es): BLANCO

TIPO SERVICIO: PUBLICO URBANO

NIVEL DE SERVICIO: ESPECIAL

TARJETA OPERACION: 202959

LICENCIA TRANSITO: 10019641259

TIPO MOTOR: GAS-GASOLINA

Venci Rev. Tecn Oblig: 21-jun.-23

NOMBRE PROPIETARIO: TORRES GARCIA DIANA MARCELA

NIT/CC PROPIETARIO: 1022340315

DIRECCION PROPIETARIO: []

TELEFONO PROPIETARIO: []

NOMBRE CONDUCTOR: FERNANDO TORRES MENESES

CEDULA CONDUCTOR: 19406175

VENC. LICENCIA CONDUCCION: 25-nov.-23

SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA: ESTADO

ASEGURADORA C. CONTRACTUAL: MUNDIAL

ASEGURADORA C. EXTRA CONTRACTUAL: MUNDIAL

SEGURO OBLIG VENCIMIENTO: 17-abr.-24

C. CONTRAC. VENCIMIENTO: 10-nov.-23

C. EXTRA CONTRAC VENCIMIENTO: 10-nov.-23

RESULTADOS ANALISIS DE GASES

Lim CO %: []

Lim PPM: []

CO% y otros gase: []

PPM Resultados: []

Aprobó CO%: []

Aprobó PPM: []

OBSERVACIONES:

- Formulario No: 69013
- SISTEMA DE: 1 EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD
- 1 Retrovisores Apto
 - 2 Botiquin Apto
 - 3 Espejos laterales Apto
 - 4 Espejo puerta trasera Apto
 - 5 Extintor Apto
 - 6 Galo hidráulico Apto
 - 7 Herramientas Apto
 - 8 linterna Apto
 - 9 Martillo rompe vidrios-palanca Apto
 - 10 Soporte repuesto Apto
 - 11 Tacos Apto
 - 12 Triángulos Apto
 - 13 Dispositivo de velocidad Apto
 - 14 Chaleco Apto
- SISTEMA DE: 2 AJUSTAMIENTO Y OTROS
- 15 Bomper trasero Apto
 - 16 Numeros de movl Apto
 - 17 Cauchos puertas Apto
 - 18 Latorneria Apto
 - 19 Pintura general Apto
 - 20 Bomper delantero Apto
 - 21 Logotipos de la empresa Apto
 - 22 PBX Como conduzo? Apto
 - 23 Calcomanias Salida Emergencia Apto
 - 24 Aristas cortantes Apto
 - 25 Placas laterales y de techo Apto
 - 26 Tapa aceite y tapa combustible Apto
 - 27 Chapas y manijas Apto
- SISTEMA DE: 3 FRENOS
- 28 Liquido frenos Apto
 - 29 Booster Apto
 - 30 Tubos mangueras Apto
 - 31 Guayas Fundas Vanilas Apto
 - 32 Pedal Apto
 - 33 Bomba principal Apto
 - 34 Frano mano Apto
- SISTEMA DE: 4 ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO
- 35 Pito Apto
- SISTEMA DE: 5 VIDRIOS
- 36 Interruptores elevavidrios Apto
 - 37 Vidrios que distorsionan camp Apto

- 38 Parabrasis Del y Trasero Apto
 - 39 Polarizados y entintados Apto
 - 40 Fisuras e impactos Apto
 - 41 Ventanas laterales Apto
 - 42 Salidas de Emergencia Apto
- SISTEMA DE: 6 DIRECCION
- 43 Alineación Apto
 - 44 Axiales Apto
 - 45 Brazo corto Apto
 - 46 Guardapolvos direcion Apto
- SISTEMA DE: 7 PRESENTACION INTERIOR
- 47 Asideros y portaequipajes Apto
 - 48 Cinturones de seguridad Apto
 - 49 Sileteria Apto
 - 50 Sillas discapacitados Apto
 - 51 Tapiceria Apto
 - 52 forros Apto
 - 53 Aseo Apto
 - 54 Estribos Apto
 - 55 Puertas Apto
 - 56 Pisos (lisos o rotos) Apto
 - 57 Timbre Apto
- SISTEMA DE: 8 FUGAS
- 58 Combustible Apto
 - 59 Aire (mangueras y valvulas) Apto
- SISTEMA DE: 9 MOTOR
- 60 Fugas aceite motor Apto
 - 61 Batena Apto
 - 62 Cableado electrico en mal estado Apto
 - 63 Radiador (fugas) Apto
 - 64 Guaya capo Apto
 - 65 Soportes Apto
 - 66 Filtros de aire Apto
- SISTEMA DE: 10 SUSPENSION
- 67 Guardapolvos rotulas Apto
 - 68 Tirantes o brazos Apto
 - 69 Amortiguadores delanteros Apto
 - 70 Amortiguadores traseros Apto
 - 71 Soportes sapos Apto
 - 72 Fugas amortiguadores Apto
 - 73 Tjera inferior Apto
 - 74 Tjera superior Apto
 - 75 Terminales Apto
 - 76 Spinderes Apto

- 77 Bujes muelles Apto
 - 78 Bujes tijeras Apto
 - 79 Hojas muelles Apto
 - 80 Espirales Apto
 - 81 Rotulas Apto
 - 82 Chasis Apto
 - 83 Barra estabilizadora Apto
- SISTEMA DE: 11 ALUMBRADO Y SEÑALIZACION
- 84 Intensidad luces Apto
 - 85 Pastas frenos Apto
 - 86 Pastas estacionarias Apto
 - 87 Exploradoras traseras Apto
 - 88 Colores diferentes Apto
 - 89 Luces reflectivas Apto
 - 90 Pastas reversa Apto
 - 91 Comandos luces Apto
 - 92 Luces bajas Apto
 - 93 Luces Altas Apto
 - 94 Luces estrobos Apto
 - 95 Direccionales Apto
 - 96 Estacionarias Apto
 - 97 Exploradoras delanteras Apto
 - 98 Reversa Apto
 - 99 frenos Apto
 - 100 Inermas Apto
 - 101 Cocuyos delanteros Apto
 - 102 Cocuyos traseros Apto
 - 103 Luz placa Apto
- SISTEMA DE: 12 EMISIONES CONTAMINANTES
- 104 Resonador Apto
 - 105 Nivel de opacidad % No aplica
 - 106 CO % Sin evaluar
 - 107 Exosto Apto
- SISTEMA DE: 13 RINES Y LLANTAS
- 108 Bandas laterales Apto
 - 109 Fisuras Apto
 - 110 Banda de rodamiento Apto
 - 111 Regrabadas Apto
 - 112 Delanteras Apto
 - 113 Traseras Apto
 - 114 Repuesto Apto
 - 115 Rines Apto
 - 116 Guardapolvos ojos Apto
 - 117 Pernos y esparragos Apto

- SISTEMA DE: 14 REVISION EXTERIOR
- 118 Limpabrasis Apto
 - 119 fisuras chasis Apto
 - 120 Peñafios Apto
 - 121 Puertas Apto
 - 122 Baul Apto
 - 123 Camcruera - corrosion Apto
 - 124 Componentes de carga Apto
 - 125 Perforaciones o entrada de agua Apto
 - 126 Guardabarros Apto
- SISTEMA DE: 15 TAXIMETRO
- 127 Inexistencia taximetro Apto
 - 128 Taximetro no visible Apto
- SISTEMA DE: 16 TRANSMISION Y POTENCIA
- 129 Hojuras elementos transmision Apto
 - 130 Fuga de aceite caja Apto
 - 131 Cadena proteccion cardan Apto
 - 132 Hojuras cardan Apto

Se certifica que los resultados de la revisión preventiva tienen relación con la revisión Tecnomecánica (RTM y EC) y son válidos para la aprobación al CDA de la aprobación.



RESULTADO REVISION PREV. **CUMPLE**

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

Aprobado FIRMA Y SELLO C.D.A 37 S.A
C.D.A. 37 S.A.
 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
 NIT: 900.165.471-9
 TEL: 237 4176 - 237 4177

ELABORO **JUAN CARLOS PIÑEROS**