

FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA

PR N°: PR479583



CDA MI CARRERA  
 NIT: 900651867  
 AV CLL 9 NO. 50-15 LOCAL E  
 1114 C1056 C 1054  
 Tel - 4145393 / 3144895222  
 BOGOTA - Distrito Capital  
 direccion.tecnica.mc@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

1. FECHA				Documento de identidad	
Fecha de prueba	Nombre o Razón social	EDWIN MORENO		CC(X) NIT( ) No. 2991281	
2023-04-21 14.03.50			Teléfono fijo o Número de Celular		Departamento
Dirección	0		Ciudad		Distrito Capital
-			BOGOTA		
Correo Electrónico					

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea
EQY404	COLOMBIA	Publico	CAMIONETA	CHEVROLET	N300
Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis
2018	10028679966	2017-12-29	BLANCO LUNA	Gasolina	LZWACAGA9JE300279
No de motor	Tipo motor	Cilindraje(cm <sup>3</sup> )(si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
LAQ*UH22120970*	OTTO	1208	NO FUNCIONAL	6	SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV	
81	SIN CARROCERIA	1	SI ( ) NO ( ) N/A (X)	1	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**



**H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	SH2009A02096	N/A			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DHL2002	MULTIPURUEBAS DHL LIV			

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	JOSE JAIME ARIZA

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

**JEAN PAUL RUIZ SAAVEDRA**  
Director técnico

Fin del informe