

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA Vasquez Cobo
 CDA VASQUEZ COBO, NIT:
 900576533-0 Av 2B # 28Norte-37, CALI
 (VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799616

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-04-25	Nombre o razón social GIROS Y FINANZAS	Documento de Identidad CC () NIT (X) CE () No. 860006797			
Dirección CRA 32 33 A 25		Teléfono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa WMW290	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Kia	Línea New sportage lx
Modelo 2016	No. de licencia de tránsito 10011214737	Fecha Matrícula 2016-01-28	Color Blanco	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis BLGJE5528GE022333
No. Motor G4GCEW001916	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1975	Kilometraje 209251	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	86.10		73.30		68.60		52.20	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
68.60	50	%	Eje 1 izquierdo 3004.00	4598.00	N	Eje 1 Derecho 2848.00	4390.00	N	5.19	30	%
			Eje 2 izquierdo 2404.00	3457.00	N	Eje 2 Derecho 2222.00	2828.00	N	7.57	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
28.70	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.36	0.33						

Inspección Visual							
Indicadores de tablero	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Espojos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Pito	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE		
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Slop	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Picos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE		
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Batona	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LARRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.34
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.32	4.53
Eje2	4.98	4.50



DAILA ANGELA TERESA COVARTE NIQUINAS
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnica Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)